

YG80160B 中沃 立式管道油泵报价图

产品名称	YG80160B 中沃 立式管道油泵报价图
公司名称	河北中沃泵业有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:中沃泵业 型号:KZ1792
公司地址	安国路景水泵工业区
联系电话	13931894666

产品详情

管道泵产生噪音的原因：

1. 管道泵轴承座的底面的垫铁不平(导致座孔变形甚至轴承座出现裂纹)；润滑油或润滑脂品种选得不对；
2. 密封圈偏心(碰到相邻零件并发生摩擦)；
3. 轴承受到额外载荷(轴承受到轴向蹙紧，或一根轴上有两只固定端轴承)；
4. 轴承与轴的配合太松(轴的直径偏小或紧定套未旋紧)；
5. 润滑不足(油位太低，油或脂通过密封漏损)；
6. 管道泵轴承有噪声(滚子的端面或钢球打滑造成)；

管道离心泵进水口与弯头直接相连

这样会使水流经过弯头进入叶轮时分布不均。当进水管直径大于水泵进水口时，应安装偏心变径管。偏心变径管平面部分要装在上面，斜面部分装在下面。否则聚集空气，出水量减少或抽不上水，并有撞击声等。若进水管与水泵进水口直径相等时，应在水泵进水口和弯头之间加一直管，直管长度不得小于水管直径的2~3倍。

管道泵故障：管道泵的进水管漏气，造成密封不严、引水灌不满、空气抽不净。

解决方法：用光照法进行检查，如果是管壁处漏气，修补堵严；如果是接口处漏气,用扳手拧紧或更换皮垫。

管道泵故障：管道泵叶轮反转。

解决方法：可以通过改变动力机的转动方向来改变水泵的转动方向。如果是采用电动机作为动力的，则应调整电动机接线相序来改变电动机转向；如果是采用内燃机作为动力的，则应采取传动皮带交叉传动的办法进行调整。