

910装载机厂家价格小型上料装载机型号图片

产品名称	910装载机厂家价格小型上料装载机型号图片
公司名称	宁津县中首重工有限责任公司
价格	面议
规格参数	品牌:中首重工 型号:20
公司地址	1972715617@qq.com
联系电话	0534-5231697 18865714367

产品详情

910装载机厂家价格小型上料装载机型号图片910装载机厂家价格小型上料装载机型号图片

- 装载机作业时，为什么铲斗提升和翻转无力？
- 装载机工作时，液压系统中的动臂提升无力（速度慢）或转斗翻转无力，主要有以下原因：
 - 柴油机工作时，转速升不高。在动臂、转斗换向阀滑阀处于中立位时，将发动机油门踏板踩到底，如果柴油机转速达不到额定转速，则可能是柴油机故障，应检查柴油机转速低的原因。
 - 小油门时，动臂提升缓慢（或动臂提不起来）、转斗无力，加大油门时工作正常。这种故障的原因如下：
 - a. 工作泵磨损严重或损坏，应更换工作泵。
 - b. 先导式安全阀开启压力过低或密封不严。应用压力表测量工作液压系统的压力，如果压力过低，不能盲目调整，应先拆下安全阀，检查先导阀弹簧是否断裂，密封是否良好，主阀芯是否卡死等。然后再根据情况进行调整。
 - c. 液压油缸活塞密封圈损坏或油缸缸筒磨损（有拉痕）造成油缸内泄。判断油缸是否内泄，可将油缸缩到底，然后拧松无杆腔油管，使有杆腔继续充油，如果无杆腔有大量液压油冒出，则说明油缸内泄，应检修油缸。联系方式：18865714367

QQ : 1972715617

<http://www.zzjx123.com>联系方式 : 18865714367

QQ : 1972715617

<http://www.zzjx123.com>