

燃料电池电动汽车_电动汽车_山东利通车业图

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 燃料电池电动汽车_电动汽车_山东利通车业图 |
| 公司名称 | 山东丰德汽车商贸有限公司 |
| 价格 | 200.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:山东利通车业 型号:KU1593 |
| 公司地址 | 山东德州武城县老城镇开发区 |
| 联系电话 | 0534-6371110 18888238192 |

产品详情

利通电动汽车充电知识小讲堂：快充和慢充是相对概念，一般快充为大功率直流充电，半小时可以充满电池80%容量，慢充指交流充电，充电过程需6小时-8小时。

电动汽车充电快慢与充电机功率、电池充电特性和温度等紧密相关。当前电池技术水平下，即使快充也需要30分钟充电到电池容量的80%，超过80%后，为保护电池安全，充电电流必须变小，充到100%的时间将较长。此外，在冬天气温较低时，电动汽车电池要求充电电流变小，充电时间会变得更长些。

对于电动汽车和一般汽车来说，防雨其实更重要！电动轿车的电机、控制器、电瓶等重要部件都经过防水处理，一般电动轿车被雨水打湿了是不要紧的，但这并不意味着电动汽车可以随意在水里“穿行”。淋雨也会出现进水，一般电动汽车使用一两年后，防水性能也会降低，露天停放如果遇上暴雨也会出现重要部件进水的现象。轻微的进水只需通风晾干，如果较严重，就需来维修点。但需要提醒的是，电动汽车被雨水打湿后不要马上充电，一定要将车子放在通风的地方晾干后再充电，否则容易短路，导致自燃！

电动汽车使用时间长了，难免会出现这样那样的问题，仪表盘上的电源指示灯不亮就是常见的问题之一。这种情况下有可能是仪表或线路的原因引起的，也有可能是电机引起的这主要看当电源指示灯不亮后电机是否运转正常。

电动汽车仪表盘上电源指示灯不亮而电机运转正常的情况。有可能是表盘正负极引线间无电压、接插件接触不良或引线断路这些情况只要重新插接或换线就可以了。当电动汽车发光管损坏时，也需要更换或者修复发光管进行处理。表盘线路板上有断路时，及时更换或修复仪表线路板。

以上就是关于电动汽车指示灯不亮原因的介绍，希望对您有所帮助。若您对电动汽车还有其他的疑问，

可直接联系山东孚锐动力科技，我们将一一为您解答。