

JTPB型1米2防爆绞车 防爆卷扬机

产品名称	JTPB型1米2防爆绞车 防爆卷扬机
公司名称	焦作市前牛矿用设备有限公司
价格	370000.00/台
规格参数	液压站:防爆型 制动器:防爆盘形制动 电机:防爆型
公司地址	武陟县产业集聚区工业北路129号
联系电话	13723162583

产品详情

焦作市前牛矿用设备有限公司生产：矿用绞车、矿井提升机、防爆绞车、煤矿绞车、矿山绞车、煤矿提升机

盘型制动器

??

??

深度指示器

??

????

????

??

绞车制动器常见故障及修理。

故障	可能原因	修理方法
1. 制动器不能松闸	1. 1没有制动油压或制动油压不足	检查液压站 更换密封圈
2. 制动或松闸时动作缓慢	2. 1液压系统有空气 2. 2液压系统不正常阀芯受卡 2. 3闸瓦间隙太大 2. 4液压油粘稠度不符合要求或泄漏油太多 2. 5密封圈损坏	排除制动器的 检查和清洗阀和 重新调整闸瓦 更换液压油，检查和修
3. 制动器不能制动	3. 1液压站和油路系统有故障 3. 2制动器损坏，带筒体的衬板被卡 检查和修理制动器	
4. 制动力过小制动时间过长	4. 1提升绞车超载或速度超速 4. 2闸瓦间隙太大 4. 3制动盘上有油污或其它杂物 4. 4所有制动器不能动作	检查载荷和速度是否在提 围内 调整闸瓦间 用三氯乙烯溶液清洗制动 检查液压站

	4.5碟簧组出现故障	更换碟簧组
	4.6密封圈损坏	检查和更换密封圈
5. 闸瓦磨损不均匀	5.1制动器校正不均匀 5.2制动盘偏摆太大或主轴轴向串动较大或 主轴倾斜度太大	安装是否达到技术要求 车削制动盘，检查调整主轴 轴承间隙
6. 闸瓦意外磨损	6.1制动器非正常使用 6.2闸瓦间隙太小 6.3制动器动作不同步	检查动力制动，速度限制器 是否按规定调整 检查油路和管路