

# 贵州停车场地坪漆

产品名称	贵州停车场地坪漆
公司名称	贵州四扬地坪漆工程有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:四扬 型号:25
公司地址	贵阳市观山湖区金阳南路6号
联系电话	15285595939

## 产品详情

电话：15285595939

贵州四扬地坪工程有限公司专业承接贵州停车场地坪漆工程,环氧自流平地坪,环氧砂浆地坪,环氧薄涂地坪,环氧防静电地坪,停车场地坪,工业厂房环氧地坪

### 环氧地坪漆出现斑点不均匀该怎么办

有很多朋友会发现,在喷涂环氧地坪漆后的涂层表面粗大或堆积状,不圆滑等斑点不均匀的现象。那么斑点不均匀产生原因是什么呢,我们又应该采取哪些对策来处理呢?通常情况下,出现斑点不均匀的原因主要有喷涂时工作压力忽高忽低以及喷嘴移动速度时高时低。

因此,地坪漆公司建议大家,在正式喷涂时,应根据设计要求,按厂房提供样板的斑点大小和分布密度进行试喷,由用户和设计者认可此外,试喷时,如发现油漆过稠,可加适量的水稀释,直至斑点大小适合为止,正式喷涂时,应专人根据试喷时的加水量和黏度来控制主油漆的黏度,还需要注意的是喷涂使喷嘴移动的速度要均匀,边喷涂边观察,尽量使斑点分布均匀。

除此之外,车漆膜中会有颗粒,尘埃,异物的现象都有哪些呢由异物,颗粒,尘埃的附着而产生的涂装外观不良的漆膜弊病,包括以下缺陷

涂膜中的凸起物颗粒状分布于在整个局部表面上的现象为颗粒;金属闪光油漆中铝粉在涂面造成的凸起异物称为金属;在涂装时或刚涂装完的湿涂膜上附着的灰尘或异物称为尘埃。

地坪漆公司总结,造成这类的原因是由于涂装前未能将焊渣和焊接飞溅等清理干净而产生的涂面不良或者在喷涂尘屑积存于喷漆室的表面上。也可能是车辆缝隙灰尘未吹净,白件表面有焊接飞溅点,焊后未清理。还有就是涂装工场的水泥或其他产生的地坪未曾封团或未予以湿润,在喷涂区域内进行干打磨,研磨,抛光等。

贵州四扬地坪工程有限公司

联系人：林先生

热线：15285595939

qq：1040503425