

NACHI轴承606-2Z/Z3中国有限公司

产品名称	NACHI轴承606-2Z/Z3中国有限公司
公司名称	欧德本轴承（天津）有限公司
价格	10.00/套
规格参数	品牌:NACHI 型号:606-2Z/Z3
公司地址	南开区密云一支路与南泥湾路之间北方城（新南马路五金城）二区16栋5层503号
联系电话	022-60926863 15822808735

产品详情

NACHI轴承606-2Z/Z3中国有限公司

NACHI轴承606-2Z/Z3中国有限公司

对轴承设备的定期检修、运转及外围零件改换时被拆卸下来的轴承中止搜检时，需求依次判别次轴承零件能否可再次运用和记录运用状况的好于坏。为了弄清和查询拜访润滑剂的剩余量，取样往后，要很好地清洗一下轴承。 a. 内外圈、滚动体、对峙架个中任何一个有裂纹和呈现碎片的。 b. 内外圈、滚动体个中任何一个有剥离的。 c. 滚道面、挡边、滚动体有显著卡伤的。 d. 对峙架的磨损严重或铆钉松动凶猛的。 e. 滚道面、滚动体生锈和有伤痕的。 f. 滚动面、滚动体上有显著压痕和打痕的。 g. 内圈内径面或外圈外径上有蠕变的。 h. 过热变色凶猛的。 i. 润滑脂密封轴承的密封圈和防尘盖破损来严重的。

NACHI轴承606-2Z/Z3中国有限公司

简述 轴承产品锈蚀的原因

造成 轴承锈蚀的主要原因有以下几点：1、部分企业在生产轴承的过程中没有严格按清洗防锈规程和油封防锈包装的要求对加工过程中的轴承零件和装配后的轴承成品进行防锈处理。如套圈在周转过程中周转时间太长，外圈外圆接触有腐蚀性的液体或气体等。2、部分企业在生产中使用的防锈润滑油、清洗煤油等产品的质量达不到工艺技术规定的要求。3、由于轴承钢价格一降再降，从而造成轴承钢材质逐渐下滑。如钢材中非金属杂质含量偏高(钢材中硫含量的升高使材料自身抗锈蚀性能下降)，金相组织偏差等。现生产企业所用的轴承钢来源较杂，钢材质量更是鱼龙混珠。4、部分企业的环境条件较差，空气中有害物含量高，周转场地太小，难以进行有效的防锈处理。再加上天气炎热，生产工人违反防锈规程等现象也不乏存在。

NACHI轴承606-2Z/Z3中国有限公司

5、一些企业的防锈纸、尼龙纸(袋)和塑料筒等轴承包装材料不符合滚动轴承油封防锈包装的要求也是造成锈蚀的因素之一。 6、部分企业轴承套圈的车削余量和磨削余量偏小，外圆上的氧化皮、脱碳层未能完全去除也是原因之一。

欧德本轴承（天津）有限公司坐落于北方最大的港口城市——天津，南开区，便利的交通公司依托沿海天津港的地理优势，凭借雄厚的实力现以发展成为具有相当规模的轴承贸易公司。主要经营：瑞典SKF轴承；日本NSK轴承、日本NTN轴承、日本NACHI轴承、日本IKO轴承、日本NMB轴承、日本THK直线轴承、日本FYH、ASAHI带座轴承、EASE直线轴承；德国FAG轴承、德国INA、GMN轴承；美国TIMKEN、TORR、UBC轴承；法国NADELLA、SNFA轴承及英制轴承等进口品牌轴承，以及轴承附属产品：油脂、螺母、紧定套、退卸套、直线导轨、轴承座、瑞典SKF、台湾NJK油封等。国产：哈尔滨、洛阳、瓦房店、万象、人本等品牌。产品广泛应用在冶金、电力、矿山、机械制造、食品、医药、汽车、纺织、化工等众多领域。欧德本轴承为您提供100%的原装正品轴承 为您机械的运转无忧保驾护航！欧德本轴承（天津）有限公司秉承“价值优廉，质量担保，交货期快，规格齐全”的态度，真诚为您服务，欢迎您的咨询订购。 顾经理15822808735 qq2036162851 微信号15822808735 传真022-87885876

邮箱2036162851@qq.com

NACHI轴承606-2Z/Z3中国有限公司