

防爆摄像机价格与或价钱与批发价格对比分析

产品名称	防爆摄像机价格与或价钱与批发价格对比分析
公司名称	深圳市中天防爆科技有限公司
价格	1230.00/台
规格参数	品牌:中天防爆 型号:ZTKB - Ex 防爆级别:ExdIICT6
公司地址	深圳市光明新区公明街道合水口社区金星辉电子城2楼C016铺
联系电话	0755-21022252 15926068058

产品详情

防爆摄像机价格与或价钱与批发价格对比分析ZTKB - Ex

深圳市中天防爆科技有限公司防爆摄像机价格与或价钱与批发价格对比分析ZTKB - Ex简介，防爆摄像机价格与或价钱与批发价格对比分析ZTKB - Ex防爆摄像机厂家对广大客户的6大承诺：1、安全承诺：设计、生产、包装各环节按国家标准执行，产品零隐患；2、材料承诺：生产所选用的材料与报价表一致，假一罚二；3、差价承诺：在购买后1个月内，如发现同品质产品价格低于本公司，则二倍差价赔偿；4、交期承诺：如逾期不交货，每日按总价的3‰赔偿误工费；5、质保承诺：产品出售后，1个月包退、3个月包换、12个月包修，终身维护；6、服务承诺：一周7*24小时快速响应，免费咨询、零等待。作为的防爆摄像机生产厂家，为了广大工程商朋友们的利益，销售环节不设代理商或加盟商，厂家防爆摄像机价格与或价钱与批发价格对比分析ZTKB - Ex由有需要的朋友们直接和公司市场部洽谈，在2016年年底，各行业原材料大幅上涨，但我们防爆摄像机价格与或价钱与批发价格对比分析ZTKB - Ex尽可能保持平稳，共渡经济严冬。有关防爆摄像机价格与或价钱与批发价格对比分析ZTKB - Ex无论是防爆摄像头价格、防爆摄像头价钱、防爆摄像头批发价格、防爆摄像头批发价钱等，我们将一一为您解答。

防爆摄像机价格与或价钱与批发价格对比分析ZTKB - Ex防爆摄像机之液晶屏信号干扰ZTKB-Ex

液晶拼接屏比较常见的信号干扰作一下系统分析和排查：

1、系统附近有很强的干扰源。这可以通过调查和了解而加以判断。如果属于这种原因，解决的办法是加强摄像机的屏蔽，以及对视频电缆线的管道进行接地处理等;防爆摄像机价格与或价钱与批发价格对比分析ZTKB - Ex。

2、视频传输线的质量不好，特别是屏蔽性能差(屏蔽网不是质量很好的铜线网，或屏蔽网过稀而起不到屏蔽作用)。与此同时，这类视频线的线电阻过大，因而造成信号产生较大衰减也是加重故障的原因。此外，这类视频线的特性阻抗不是75 以及参数超出规定也是产生故障的原因之一;防爆摄像机价格与或价钱与批发价格对比分析ZTKB - Ex。

3、由于视频电缆线的芯线与屏蔽网短路、断路造成的故障。这种故障的表现形式是在监视器上产生较深较乱的大面积网纹干扰，以至图像全部被破坏，形不成图像和同步信号。这种情况多出现在BNC接头或其它类型的视频接头上。即这种故障现象出现时，液晶拼接墙往往不会是整个系统的各路信号均出问题，而仅仅出现在那些接头不好的路数上。只要认真逐个检查这些接头，就可以解决;防爆摄像机价格与或价钱与批发价格对比分析ZTKB - Ex。

4、由于供电系统的电源而引起的。在正常的电源上迭加有干扰信号。而这种电源上的干扰信号，多来自本电网中使用可控硅的设备。特别是大电流、高电压的可控硅设备，对电网的污染非常严重，这就导致了同一电网中的电源不"洁净"。比如本电网中有大功率可控硅调频调速装置、可控硅整流装置、可控硅交直流变换装置等等，都会对电源产生污染。这种情况的解决方法比较简单，只要对液晶拼接屏整个系统采用净化电源或在线UPS供电就基本上可以得到解决;防爆摄像机价格与或价钱与批发价格对比分析ZTKB - Ex。

5、由传输线引入的空间辐射干扰。这种干扰现象的产生，多数是因为在传输系统、系统前端或中心控制室附近有较强烈的、频率较高的空间辐射源。这种情况的解决办法一个是在系统建立时，应对周边环境有所了解，尽量设法避开或远离辐射源;另一个办法是当无法避开辐射源时对前端及中心设备加强屏蔽，对传输线的管路采用钢管并良好接地;防爆摄像机价格与或价钱与批发价格对比分析ZTKB - Ex。

6、由于传输线的特性阻抗不匹配引起的故障现象。这种现象的表现形式是在监视器的画面上产生若干条间距相等的竖条干扰，干扰信号的频率基本上是行频的整数倍。也可以说，产生这种干扰现象是由液晶拼接墙系统视频电缆的特性阻抗和分布参数都不符合要求综合引起的。解决的方法一般靠"始端串接电阻"或"终端并接电阻"的方法去解决;防爆摄像机价格与或价钱与批发价格对比分析ZTKB - Ex。

防爆摄像机价格与或价钱与批发价格对比分析ZTKB - Ex产品描述

产品结构完全符合GB3836.1-2010《爆炸性气体环境用电气设备第1部分:通用要求》、GB3836.2-2010《爆炸性气体环境用防爆电气设备第2部分:隔爆型“d”》的规定。适用于具有 A、 B、 C类可燃性气体，引燃温度组别为T1-T6组的1区、2区，可燃性气体或蒸汽与空气形成的爆炸性混合物的场所，也适用于引燃温度组别为T1-T6组的20区、21区、22区，含有可燃性粉尘混合物的场所，如石油、化工、矿井、军工、医药、油库、轮船、钻井平台、加油站、花炮生产、粮食加工储存等，达到监控现场的目的。防爆红外定焦摄像仪采用了新的设计理念，与红外灯一体化设计，在可见光不足时红外灯自动开启；凭借先进的制造工艺和成熟的质量管理体系，使得产品的质量和性能在同类型产品中处于地位。

防爆摄像机价格与或价钱与批发价格对比分析ZTKB - Ex产品特征

- A.采用Sony高清晰度CCD传感器，性能稳定，画质清晰。
- B.内置6颗高亮度大功率红外灯，照度过低红外灯自动开启，可视距离达80米。
- C.镜头全部采用 IR 红外镜头，夜间焦点不会偏移。

D.视窗玻璃表面经纳米技术处理，光通率高，不粘水、不粘油、排斥灰尘。

E.机身内部对流型散热设计，功耗小，室内外均可长时间、不间断工作。

F.供电模式(AC220V/DC12V)可供自主选择。

G.高硬度特种碳钢经氟碳喷涂处理，防爆性能优良，经久耐用。

防爆摄像机价格与或价钱与批发价格对比分析ZTKB - Ex技术参数

公司名称：深圳市中天防爆科技有限公司

产品型号：ZTKB-Ex01

防爆等级：IP66

防爆标志：Ex d IIC T6 Gb

红外距离：60M

红外灯数量：6颗

红外开关：照度低于0Lux

镜头选择：4mm/6mm/8mm/12mm/16mm/25mm（可选）

成像器件：彩色1/3"SONY Super HAD CCD

信号制式：PAL

电源要求：DC12V /AC220V可选

解析度：700TVL

白平衡：自动白平衡

背光补偿：开/关

低照度：彩色：1.0Lux，黑白：0LUX（红外灯开启）

外形尺寸：φ 168mm × 303 mm(L)

出线孔规格：G-1/2

产品材质：特种碳钢

重量：8kg

防爆摄像机价格与或价钱与批发价格对比分析ZTKB - Ex防爆摄像机之液晶屏花屏何故ZTKB-Ex

一：检查液晶拼接屏与显卡的连线是否松动。接触不良会导致出现“杂波”、“杂点”状的花屏是常见的现象;防爆摄像机价格与或价钱与批发价格对比分析ZTKB - Ex。

二：检查显卡是否过度超频。若显卡过度超频使用，一般会出现不规则、间断的横纹。这时，应该适当降低超频幅度。注意，首先要降低显存频率;防爆摄像机价格与或价钱与批发价格对比分析ZTKB - Ex。

三：检查显卡的质量。若是更换显卡后出现花屏的问题，且在使用、二招未能奏效后，则应检查显卡的抗电磁干扰和电磁屏蔽质量是否过关。具体办法是：将一些可能产生电磁干扰的部件尽量远离显卡安装(如硬盘)，再看花屏是否消失。若确定是显卡的电磁屏蔽功能不过关，则应更换显卡，或自制屏蔽罩;防爆摄像机价格与或价钱与批发价格对比分析ZTKB - Ex。

四：检查液晶拼接屏的分辨率或刷新率是否设置过高。液晶拼接屏的分辨率一般低于CRT显示器，若超过厂家推荐的佳分辨率，则有可能出现花屏的现象;防爆摄像机价格与或价钱与批发价格对比分析ZTKB - Ex。

五：检查是否安装了不兼容的显卡驱动程序。这种情况一般容易被忽视，因为显卡驱动程序的更新速度越来越快(尤其是NVIDIA显卡)，有些用户总是迫不及待地安装新版本的驱动。事实上，有新驱动程序要么是测试版本、要么是针对某一专门显卡或游戏进行优化的版本，使用这类驱动有时可能导致花屏的出现。所以，推荐大家尽量使用经过微软认证的驱动程序，好使用显卡厂家提供的驱动;防爆摄像机价格与或价钱与批发价格对比分析ZTKB - Ex。

六：若使用以上五招后，仍然不能解决问题，则有可能液晶拼接屏的质量问题。此时，请更换其他显示器进行测试;防爆摄像机价格与或价钱与批发价格对比分析ZTKB - Ex。

深圳市中天防爆科技有限公司///防爆摄像机价格与或价钱与批发价格对比分析ZTKB - Ex