

# 隧道防水堵漏公司

产品名称	隧道防水堵漏公司
公司名称	盐城市东方高空建筑防腐有限公司
价格	420.00/米
规格参数	品牌堵漏:420 型号隧道堵漏:420 变形缝堵漏:450
公司地址	盐城市盐都区秦南镇宝奎新村24号
联系电话	0515-88611655 18118685668

## 产品详情

东方隧道防水堵漏公司在砼施工中，伸缩缝、施工缝的渗水及温度应力裂缝的处理是一个世界性难题。为了最大可能减少砼施工过程中各种裂缝的发生，在现在砼施工过程中，我们尽管在其原材料的选用、施工工艺方面都进行了不断的研究和改进，然而并不能完全得到避免，如在长江三峡、黄河小浪底及万家寨等各大中型水利水电工程项目中，虽然采用了各种不同的施工工艺，有严格的质量保证体系和控制措施，但在砼施工中都不同程度的发现有各种裂缝的产生。

砼中产生的各种裂缝，不仅对其结构产生了不良的影响，还可能对整个建筑物产生直接的危害，特别是水工建筑物，由于砼中裂缝的产生，如对位于水下部分的裂缝，会造成水沿裂缝的渗漏，对水位线以上的裂缝，则会由于气温的反复变化，使裂缝中的毛细水对结构物造成进一步的损伤，从而可能造成结构物的破坏。

化学灌浆是砼缺陷处理的一项非常有效的施工方法。本文所述的化学灌浆方法，能够针对不同的裂缝类型，使用各自不同的处理工艺，不仅减少了施工过程中的劳动强度，更能够保证对缺陷的处理质量，缩短施工工期，降低处理的成本，从而获得良好的经济和社会效益。

### 二、 砼缺陷裂缝类型和渗水的原因

一般砼中出现的缺陷裂缝主要有：伸缩缝、施工缝、温度应力裂缝。

2.1 伸缩缝：它是根据结构布置、地质条件及施工布置，施工强度等在结构物中设置的横向缝，为满足结构变形的要求，缝面间一般不应有刚性填充物，仅在上游坝面附近设止水设施。在运行过程中，其渗水原因主要有以下两个方面：a、原施工过程中，由于各种原因造成止水片的破损；b、地下水沿止水片部位砼缺陷部位形成的绕渗。

2.2 施工缝：另一类渗水缝是砼的水平施工缝，其渗水的原因主要为，结合面未按要求进行处理，砼浇筑过程中结合面砂浆较少，且砼下料的高度较高，造成砼中的砂浆与骨料的局部分离，并且沿结合面部份区域振捣不足，而造成部分渗水通道。

2.5 温度应力裂缝：在砼中出现最多的裂缝就是温度应力裂缝，施工过程中由于基础温差和砼内外温差过大或由于其他原因产生的应力释放等是砼温度应力裂缝产生的主要原因。根据温度应力裂缝表现形式上的不同，温度应力裂缝可分为表面、深层、贯通三种。

## 2.4 裂缝处理的一般原则

根据裂缝类型和所处位置不同，对其进行处理的方法也不同，对砼裂缝处理应遵循以下

原则：

a. 表面有防风化、防渗、抗冲、耐磨要求部位的裂缝应进行表面处理。公司愿以多年来丰富的堵漏施工经验，一流的技术，一流的管理，一流的服务为各家业主服务，竭诚为国内外广大用户提供最满意、最理想、最优惠的产品。

一、工程概况  
市正佳广场百佳超市地下室建成使用多年，受各种原因的影响,部分地方产生了渗漏现象.影响了该建筑物的正常使用.现针对现场的实际情况对砼体漏水部位进行灌浆堵漏施工提出具体施工方案.供选用。

## 二、施工方案

经现场观察了解，砼板出现渗水的原因，沿着砼板出现的砂眼或裂缝通道渗出。我公司根据多年的施工经验，决定采用化学灌浆方法对其施工，把渗漏砂眼或裂缝通道堵住，达到堵漏目的。

隧道防水堵漏公司