

沉降缝防水堵漏公司

产品名称	沉降缝防水堵漏公司
公司名称	盐城市东方高空建筑防腐有限公司
价格	420.00/米
规格参数	沉降缝堵漏:420 地下室堵漏:420 水池堵漏:450
公司地址	盐城市盐都区秦南镇宝奎新村24号
联系电话	0515-88611655 18118685668

产品详情

沉降缝防水堵漏方法

伸缩缝漏水原因：

1、止水带埋设位置不准确 定位不准，止水带埋设时扭曲偏斜、严重离位。止水带中间的空心圆环不与伸缩缝中心重合，影响到止水带适应变形的能力。此外，固定方法不当，也常出现止水带固定不牢现象。 2、止水带与两侧混凝土结合不严密 在底板安装水平止水带时，止水带下面的混凝土很难振捣密实，经常出现蜂窝、麻面。此外止水带与混凝土间的水份蒸发后留下缝隙，成为渗水通道。垂直伸缩缝浇筑两侧混凝土时，振捣不密实。

3、对橡胶止水带缺少有效保护 地下室伸缩缝两侧混凝土浇筑时间有差异时，对拟埋入后浇混凝土部份的另一半外露止水带缺乏有效的保护构造，或在施工过程中碰撞损坏保护构造措施。此外，在施工中止水带还可能被钉子、钢筋及其它利器碰坏割伤。 地下室伸缩缝漏水处理方法：

1、凿除重新浇筑；应用于底板伸缩缝的两端及东北面的剪力墙（约2.5m）。

2、伸缩缝高压注浆；应用部位：于底板及剪力墙伸缩缝处。

3、细小裂缝注浆；应用部位：整个伸缩缝有细小裂纹处。 4、卷材重新铺设；应用于顶板。

地下室伸缩缝漏修补施工步骤： 1、将两轴线间500mm的混凝土凿除，在凿除过程中保护好原有钢筋，将其向上翻起，避免凿伤钢筋。在临界面小心仔细打凿，避免松动边缘部位。 2、取出原有止水钢板，尽量不要破坏，如遇无法保全的情况，按横向面将钢板切断，可分段妥善保存。对有变形的或有孔洞的钢板全部作废料处理，按米数重新制作钢板补足。

3、采用人工凿毛处理凿除面，要求凿成细孔，仔细认真施工，并清洗干净，表面无松动混凝土。

4、在凿除面设置遇水膨胀止水条，贴紧凿除面用水泥钉钉牢。在原伸缩缝位置按原图纸重新设置不锈钢止水钢板。 5、重新绑扎钢筋及缝中支模（采用挤塑板）。

6、重新浇筑混凝土，混凝土高于原先一级，振捣密实，按后浇带处理要求，并养护。

7、按原图纸处理完毕伸缩缝设置。其余操作按规范施工。

沉降缝防水堵漏方法