

# 欧标不等边角钢140\*90\*8碳素钢

产品名称	欧标不等边角钢140*90*8碳素钢
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	4600.00/吨
规格参数	材质:S235JR+AR 执行标准:EN10025 用途:铁塔、钢结构、机械制造
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

## 产品详情

欧标不等边角钢140\*90\*8碳素钢 欧标型钢：1.2试验要求由于该产品质量、性能方面的特殊性，故对试验提出了严格的要求：物料在6~8℃下燃烧、燃烧充分、不留残脂及水分；燃烧后的物料中Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>及NZn等混合均匀、不产生偏析、晶体结构为葡萄状、氧化完全、无磁性；物料在燃烧前后均不能被污染，要保证燃烧后的物料纯度为99.99%；由于该产品价格昂贵，故要求回收率98%以上；生产中操作简便、劳动强度小；设备寿命5年以上，价格适中。欧标角钢S235JR/S275JR规格表：欧标角钢65x65x6-5.91 欧标角钢65x65x8-7.66 欧标角钢70x70x6-6.38 欧标角钢75x75x6-6.85 欧标角钢75x75x9-9.96 欧标角钢100\*75\*7-9.32 欧标角钢100\*75\*8-10.6 欧标角钢100\*75\*10-13 欧标角钢125\*75\*8-12.2 欧标角钢130x130x12-23.4 欧标角钢130x130x15-28.8 欧标角钢150\*90\*9-16.5 欧标角钢150\*90\*12-21.6 欧标角钢150\*100\*10-18.79 欧标角钢150\*150\*12-18.79 欧标角钢150\*150\*15-18.79 欧标角钢S355JR：镀锌层中铜、铁、砷等杂质含量较高时，经钝化处理后，这些杂质呈现黑色。原板表面污蚀物处理不充分，形成残渣，使某些部位镀不上锌，导致镀锌层出现毛病而容易脱落，从而造成黑斑。镀锌时出现漏镀，在后处理时容易形成黑斑。镀锌液中夹杂残渣或小黑灰（碳或碳化物），粘附于锌层表面或居于锌层内，与锌层结合得很牢固。在成品镀锌板上可见到黑斑。磨蚀黑斑。由运输、堆放过程中粗野作业所致。白锈镀锌钢板表面受潮或雨水浸入，在一定温度下，锌被氧化，产生白色粉末。

欧标不等边角钢140\*90\*8碳素钢