# 钢筋控制器,钢筋调直机,钢筋切割控制器

产品名称	钢筋控制器,钢筋调直机,钢筋切割控制器
公司名称	烟台羿沣传感测控技术有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	山东省烟台市经济技术开发区珠江路32号留学生 创业园3号楼301室
联系电话	13280982809

## 产品详情

使用具体操作方法

## 1. 长度及数量设定:

开机回零后,按[设置],批次自动显示"1",长度数字窗闪动。

输入长度,按「确认],例如:输入3.85m,按[3][8][5]「确认]。

(注意:数值不需改变时,按[确认];输入错误时,按[退数]退一位数,按[取消]返回)。

输入数量,按[确认],例如:输入288条,按[2][8][8][确认]。

按步骤输入所有批次的长度,数量(最多20批)。

最后一完成后,按[0][确认],或直接按[确认完成]键,设定结束

## 2. 自动生产:

设置完成后,放置需调直钢筋,按[运行],机器即可按照设定的长度及数量自动生产,每批间完成后声光报警15秒后,自动运行生产下一批产品。按[停止]可停止生产。

注意:声光报警时严禁打开机盖以免发生危险!

### 3. 钢筋缠绕处理:

当钢筋发生缠绕时,按[停止];剪断缠绕部分后,按"线尾处理"的步骤调直并取出机器里的钢筋。

### 4. 线尾处理:

注意:要两个人操作,出铁及线尾3米内不要有人,以防钢筋弹出伤人!

钢筋直到尾部, 停机后按「禁切」, 显示 "-------";

在出线口用剪线钳钳住钢筋,按[运行],钢筋调直但不切断;

停机后按[禁切],显示及切断功能回复正常,放铁即可继续生产。

## 5. 自动停机,警示功能:

每一批完成后,机器自动停机并声光报警,15秒后自动运行生产下一批产品,所有批次完成后自动停机 。

## 6. 校正:长度有误差时,可进行修正:

在正常出铁过程中,量出正在出铁的平均常度,如发现平均长度与输入长度有误差。可通过[长度+]或 [长度-]进行修正。

如量出平均长度比实际长度长,则按[长度-],输入需要减去的长度,再按下[确认]按扭即可如量出平均长度比实际长度短,则按[长度+],输入需要加上的长度,再按下[确认]按扭即可。

长度修正操作,必须先按[停止]按扭,在停机的状态下进行,而且必须是正在出铁的批次条数未完成的情况下进行。

#### 六、内部参数设定

1、切刀时间调整:开机回零后,按[1],[3],[5]

批次窗口显示"11",长度窗口显示"t1",数量窗口显示"0.160"闪动(默认值),表示切刀时间为0.160秒,按数字键可改动,按「确认]进入下一步

批次窗口显示"22",长度窗口显示"t2",数量窗口显示"0.160"闪动(默认值),表示回刀时间为0.160秒,按数字键可改动,按「确认 ]结束。

2、内部设定(非专业人士勿乱设定):开户自检未回零时,长按[设定]