

松下焊机维修一站式服务YD-350KR2 YD-350FR2故障代码分析Err06

产品名称	松下焊机维修一站式服务YD-350KR2 YD-350FR2故障代码分析Err06
公司名称	上海岩畅机械设备有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:松下 Panasonic 型号:YD-350FR2 产地:唐山
公司地址	上海市奉贤区青村镇沿钱公路351号184室
联系电话	021-58220873 13917964685

产品详情

松下焊机一站式维修服务YD-350KR2 YD-350FR2故障代码分析Err06 Err05 Err011 Err03

CO₂气保焊机典型故障及排除方法一.焊机故障原因焊机以其的控制技术、良好的焊接性能以及高可靠性得到了众多用户的认可。众所周知，电焊机不同于家电，大多都处在比较差的环境下工作，因此从客观上讲，电焊机在使用过程中出现一些故障是在所难免的。究其产生故障的原因，从维修的角度看不外乎以下三种:1。内部原因2。外部原因3.人为原因，具体来说造成电焊机故障的内部原因主要是:1。P板上的元器件损坏。2.晶闸管模块损坏。3。接触器、控变损坏。4。主变、电抗器等器件损坏。5。电流互感器损坏。6.输入组件损坏.造成电焊机故障的外部原因主要是:1。外电波动较大,其波动范围超过了焊机正常工作所允许电压范围 $380V \pm 10\%$ 。2.送丝机控制电缆损伤。3.输入、输出电缆连接不牢固。4。CO₂ 气体不纯。5。环境条件恶劣(露天无防护措施使用，在粉尘、油烟较大或有腐蚀性气体场所使用)。