

压球机轴承损坏原因

产品名称	压球机轴承损坏原因
公司名称	郑州思亿机械设备有限公司
价格	9000.00/台
规格参数	品牌:思亿 型号:430 产地:22000
公司地址	郑州高新技术产业开发区玉兰街79号5幢4单元7层705号
联系电话	18530812140

产品详情

压球机轴承损坏原因深度分析：压球机 压球机轴承在工作中损坏有多种原因，其中最主要是由于轴承间隙不均或过小，使滚珠与滚珠滑道产生碾压造成疲劳脱落损坏。轴承损坏的后果是非常严重的。

压球机轴承的运转关系到压球机产量问题，那么保障压球机轴承不出选问题呢？我们为您分析：

- 1.压球机的轴承的游隙必须设计
- 2.空载试车时的游隙应该接近装配游隙，否则轴承将无法正常工作。
- 3.采用加固板和变点支撑的可以改变受力情况，从而减小受力件的变形

巩义市思亿机械厂

手机：15037114654（刘经理）

邮编：451200

邮箱：402103195@qq.com

威信：13783423039

网址：<https://shop1491584636412.1688.com>

地址：河南省巩义市三彩路中段

