

## 云霄县（80-100）吨地磅价格/欢迎来电咨询

产品名称	云霄县（80-100）吨地磅价格/欢迎来电咨询
公司名称	上海鹰衡称重设备有限公司
价格	15800.00/件
规格参数	鹰衡:6/8/10/12/14米 SCS:50/60/80/100/120吨 上海:无人值守地磅
公司地址	上海市奉贤区奉浦大道97号绿地至尊A座1120-1123室
联系电话	18916291147 18916291147

## 产品详情

（2）故障维护措施。仔细认真的检查传感器，及时找出传感器存在的故障，并及时更换新的传感器，对传感器上横向和纵向的限位螺丝钉进行检查、更换新的传感器支撑并利用恒压将变压器进行隔离。

### 4、计算机连接不上服务器

（1）故障原因。导致计算机连接不上服务器的最直接原因就是网线的断裂和网线接触不良。

（2）故障维护措施。定期对使用中的网线进行检查，看网线是否与计算机的接口连接好，如果出现松动情况，及时将网线重新插紧，若出现断裂情况，及时更换网线或更换计算机接口，确保计算机能够正常的连接服务器。

### 5、开机无显示

（1）故障原因：仪表保险管损坏，仪表 PCB 损坏；激励线断路或短路；接线盒严重积水；传感器信号电缆与仪表的接插件松动或插头信号线焊点脱焊；传感器漂移。

（2）故障维护措施。检查保险管是否完好，检查接线盒有无积水。检查所有接线和传感器。

### 6、偏载调节失败

（1）故障原因。导致汽车衡出现偏载调节失败的重要原因就是偏载定位器出现故障，达不到要求的数值。

(2) 故障维护措施。对传感器进行仔细的检查和分析，看其是否出现断裂损坏的现象，及时更换新的传感器，并调整限位间隙，使其限位间隙值保持在 3mm 左右即可。针对这类故障问题，一定要做好电子汽车衡的保养与维护工程，首先，定期清理称台表面，并对限位间隙进行检查，看其是否在控制的范围之内，如果超出规定范围，应及时进行调整。其次，对于称台的底部，也应该进行经常性的清理和打扫，保证称台底部的清洁，避免称台被脏污卡住，影响称重的效果。再次，定期检查称台的接地线和底部排水系统，以防出现排水不畅，锈蚀接地线，影响电子汽车衡整体的准确性和安全性。最后，在称台附近进行电弧焊工作时，一定要与称台的关键部分保持一定的距离，以免影响电子汽车衡的正常称重，同时需要断开称重显示仪和接线盒之间的连接线，确保电子信号不被干扰。