

操作扒渣机时发生矿山意外的因素

产品名称	操作扒渣机时发生矿山意外的因素
公司名称	济宁中科矿山机械厂
价格	70000.00/台
规格参数	中科:扒渣机厂家 ZWY:扒渣机 产地:山东
公司地址	济宁市泗水县金庄镇西戈山村
联系电话	86-0537-4032888 18264732666

产品详情

一直以来矿山意外事件频繁发生，受到全国政府的高度重视

依其冒顶片的范围和伤亡人数，矿山的顶板岩体冒落事故。一般可分为大冒顶、局部冒顶、松石冒落三种。大冒顶通常发生在属沉岩矿种开采的矿山，冶金矿山较少发生。局部冒顶和松石冒落，并统称冒顶事故。这类冒顶事故多发生在以下几种情况：顶板比较破碎的工作面；岩层层理、节理、断层比较发育易离层的工作面；矿井、超深矿井、爆破透风后排除工作不当的工作面。冒顶事故的发生，一般与矿山地质条件、生产技术和组织治理等多方面因素有关。按事故分类统计资料，属于生产组织治理方面的原因占45.6%属于物质技术方面的原因占44.2%属于冒险作业等因素引起的事故仅占10.2%

众所周知，操作扒渣机等设备需要在危险度极高的矿洞中，发生意外伤亡事故的概率也要比其他工作高，因此需要对此进行原因分析提出解决措施。