

介绍二次构造柱泵 二次结构输送泵参数

产品名称	介绍二次构造柱泵 二次结构输送泵参数
公司名称	巨鹿县远鸿机械厂
价格	26800.00/台
规格参数	品牌:远鸿 型号:YH20 产地:河北邢台
公司地址	河北省邢台市巨鹿县西郭城镇大张庄村
联系电话	0319-4238099 15132988286

产品详情

邢台远鸿机械销售电话15132988286同微信 QQ：2085213978欢迎来电咨询。混凝土输送泵 二次构造柱泵 二次构造柱浇筑泵 细石混凝土泵 二次构造柱输送泵 二次结构输送泵 砂浆细石泵 细石泵 砂浆泵 水泥细石泵

二次构造泵的S阀混凝土泵常遇到的一些故障排除方法:零碎没反响,但是调节阀零碎不保压,主油路没有压力平且还不换向,给出泵送点动信号时,对应的旁边替续器和插销批示灯都接触良好对于上述问题我们该怎么解决?我们先确定电器没有问题,然后再从液压上面继续查找。泵机可分为主油路零碎、调配阀油路零碎和搅和油路零碎。主油路零碎由柱塞泵

供油,油液经电液换向阀,驱动主油缸作业。电液换向阀和电磁溢流阀不回电时,电液换向阀在于中位泄荷,电磁溢流阀也在于泄荷状态,主油泵输入的油经散热器的回油箱。

主油路不换向的起因可能是:

- 1) 油箱内液面很低或因为主油泵的起因,没有压力油输入。
- 2) 单向节流阀的通道阻塞,掌握油被切断,无奈换向。
- (3) 调配阀油路故障,掌握油路没有压力产生。(
- 4) 电磁溢流阀调整压力过低,即便主阀换向,从油泵泵出的油液也不会进入主油缸,而是间接溢流回油箱。
- (5) 电液换向阀的先导阀芯或者液动阀芯卡在中位,招致主阀无奈举动换向。