

郑州防冻液桶厂家分享防冻液桶不合格的外观表现

产品名称	郑州防冻液桶厂家分享防冻液桶不合格的外观表现
公司名称	河南付弟塑料制品有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:付弟塑业 产地:河南郑州 材质:PE
公司地址	河南省郑州市西三环化工路交叉口
联系电话	0371-63367365 13183135518

产品详情

郑州防冻液桶厂家分享防冻液桶不合格的外观表现

现在的防冻液桶生产厂家越来越多，包括郑州防冻液桶厂家。但是一直保持着高品质防冻液桶的厂家还是很少的。很多厂家生产的防冻液桶质量不过关，一些质量问题在外观上就可以看出来。那么如何从外观上判断防冻液桶是否合格呢？下面郑州防冻液桶厂家分享防冻液桶不合格的外观表现。

优质的防冻液桶应无以下外观问题：

- 1 欠注——射胶量不足，制件缺料或不饱满。
- 2 毛边——分模面挤出的塑胶。
- 3 缩水——材料冷却收缩造成的表面凹陷。
- 4 凹痕凸起——制件受挤压、碰撞引起的表面凹陷和隆起。
- 5 融接痕——塑胶分支流动重新结合的发状细线。
- 6 水纹——射胶时留在制件表面的银色条纹。
- 7 拉伤——开模时分模面或皮纹拖拉制件表面造成的划痕。
- 8 划伤——制件从模具中顶出后，非模具造成的划痕。
- 9 变形——制件出现的弯曲、扭曲、拉伸现象。

- 10 顶白——颜色泛白，常出现在顶出位置。
- 11 异色——局部与周围颜色有差异的缺陷。
- 12 斑点——与周围颜色有差异的点状缺陷。
- 13 油污——脱模剂、顶针油、防锈油造成的污染。
- 14 烧焦——塑胶燃烧变质，通常颜色发黄，严重时炭化发黑。
- 15 断裂——局部材料分离本体。
- 16 开裂——制件本体可见的裂纹。
- 17 气泡——透明制品内部形成的中空。
- 18 色差——实际颜色与标准颜色的差异。
- 19 修饰不良——修除制件毛边、浇口不良，过切或未修除干净。

以上就是郑州防冻液桶厂家分享防冻液桶不合格的外观表现，一共19条。因此，郑州防冻液桶厂家提醒大家在购买防冻液桶时候切记多加留心，应注意以上出现的几点问题，这样可以保障您购买到合格的防冻液桶。