

# 厂家讲述玻璃钢风机常见故障及排除方法

产品名称	厂家讲述玻璃钢风机常见故障及排除方法
公司名称	山东创源空调设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	亚太:1
公司地址	德州经济技术开发区项目东区天衢东路与纵一路交叉口东北角
联系电话	0534-2559687 18865701669

## 产品详情

### 厂家讲述玻璃钢风机常见故障及排除方法

#### 一、风量不足

1、管道内阀门未打开。2、吸风管不够大或风机进风口未安装变接口。3、皮带松弛。4、电源电压低或接反。5、吸风管过长，弯头多或配用风机风量过小。6、叶轮油污过多。7、风管连接口漏气。

解决方案：1、打开阀门。2、更换吸风管及安装变接口。3、调整皮带轮中心距，张紧皮带。4、检查电源调换两相接线的。5、更换风量大的风机。6、清洗叶轮。7、用胶片或玻璃胶封好接口。

二、风机振动剧烈1、叶轮变形或不平衡。2、轴承重磨损，叶轮同轴度偏差过大。3、基础螺栓松动，引起共振。4、叶轮定位螺栓或夹轮螺栓松动。