

# 广州热熔标线涂料反光沥青路面防滑标线加工生产

产品名称	广州热熔标线涂料反光沥青路面防滑标线加工生产
公司名称	广州市路虎交通设施有限公司
价格	2200.00/吨
规格参数	品牌:新星牌 材质:树脂 颜色:黄白为主
公司地址	广州市白云区石井街道龙湖村龙溪路1601号
联系电话	020-36595992 13434204096

## 产品详情

### 热熔标线涂料特点

1. 速干性。突起型热熔标线涂料和热塑性标线涂料一样涂覆撒布玻璃珠后，不管天气好与坏，在短时间内（小于5分钟）具有速干性。
2. 标线涂膜和路面之间有很强的附着力，不易剥落，断裂，与路面附着良好，涂膜不会因车辆碾压，侧滑和制动而很快剥落。
3. 可视性高。不管是在白天还是黑夜，突起型标线涂料都有鲜明，均匀，清晰，足够的可视认性。
4. 耐磨性好。突起型热熔涂料有很好的耐磨性，远远超过了国家标准。使用寿命长。

热熔标线涂料是目前全世界范围内得到推广应用的一种新型道路安全标线涂料。道路交通标线在交通安全中起着极其重要的作用,这些经过严格规定的信息、符号通过正确设置,能够合理地利用道路有效面积,改善车流行驶条件,增加道路通行能力,减少交通事故,为道路使用者提供舒适、安全、顺畅的行车环境。

热熔划线涂料标线涂层表层裂纹的出现主要是由于高温条件下涂料中树脂偏析出现上浮。这种情况发生的原因主要是施工时涂料温度过高以及涂层过厚而冷却较慢等原因导致的。尽管偏析到涂层表面的树脂

与添加剂相混,但其添加剂的挥发现象,将造成树脂的风化,从而产生表层裂纹。

圆形裂纹也是常见的裂纹之一,在水泥砗路面和多孔旧沥青路面上较为多见。在阳光作用下,道路标线会出现涂层软化、微孔水分受热膨胀的现象,这会促使涂层鼓起大泡皮层,当受到车轮胎的压合时,泡顶重新粘合在地面就会出现圆形裂纹。