

# 济南灌浆料灌注施工后出现裂纹现象解决办法

产品名称	济南灌浆料灌注施工后出现裂纹现象解决办法
公司名称	山东伟恒新材料科技有限公司
价格	50.00/吨
规格参数	终凝:24 流动度:10-25 抗压强度:35
公司地址	山东省东营市东营区登州路
联系电话	18554731608

## 产品详情

关键词：无机地坪材料 高强无收缩自流灌浆料

灌浆料裂纹现象 灌浆料

灌浆料施工后出现裂纹现象怎么办？（王经理 185-5473-1608）

我们伟恒公司位于山东省东营市经济开发区，创建于2008年，公司占地约5000m<sup>2</sup>，现有职工100人，其中各类专业技术人员30人，拥有资产5000万元，是一家专业从事工业地坪材料与无机灌浆材料研发、生产、销售、施工为一体的省级高新技术企业！

我们公司生产的的高强无收缩自流灌浆料是由高强度材料作为骨料，水泥作为结合剂，辅以高流态、微膨胀、防离析等物质经特种工艺配制而成！为保证产品质量，我们公司采用国内最先进（具有自主知识产权）的生产设备，最严密的生产流水线，生产高强无收缩自流灌浆料！

灌浆料在完工后会出现脱层、裂纹等现象，其原因主要是灌浆料在施工过程中的水化问题！灌浆料的施工并非水越多越好，灌浆料凝固时需要水，水少了水化不好，造成水分流失，就容易出现脱层。与必同时，还会有裂纹现象的出现，裂纹与脱层的道理相同！灌浆料是一种快速凝固的功能性地坪材料，凝固时必须水化好！另外，地基松软、稀疏的话，会夺走灌浆料的水分，也会造成脱层、裂纹！因此，灌浆料施工时，表面必须清理干净，而且必须润湿（不能看到明水）！

我们与中铁集团、东营市政、中国重汽、天津一汽、齐鲁石化、魏棉集团、中国石化长城润滑油集团、华晨汽车、恒安纸业等大型企业发展成为了战略合作伙伴！与此同时，我们期待与您的战略合作！

联系人：王经理 18554731608

QQ: 2013495565

Email: 2013495565@qq.com

网址：[www.sdwhxcl.com](http://www.sdwhxcl.com)

微信：w18554731608