

# 新型不生锈的屋面材料钛锡板 自动修复

产品名称	新型不生锈的屋面材料钛锡板 自动修复
公司名称	广州费斯建筑材料有限公司
价格	55.00/米
规格参数	厂地:坚美
公司地址	广州市天河区华旭街3号（自编C5栋）698房（仅限办公用途）（注册地址）
联系电话	075728787509 15975633360

## 产品详情

2017年8月23日，台风“天鸽”逼近时，珠海掀起狂风暴雨，在珠海金湾区沿海地区登陆

阵风级别是1962年以来最大，风速是1993年以来最强，珠海，香港，澳门许多建筑的屋顶被吹跑，树木被连根拔起，玻璃被损毁，天

鸽给珠海带来了史无前例的重创，直到10月，笔者到珠海再次出差的时候，交通信号灯还尚未修复，遍地一片狼藉，我们驱车来到建筑工地

上，之前安装的珠海铝镁锰板金属屋面板5000平方，已经被吹坏了3000多平方，有的已经被吹跑，有的已经被吹坏，室内成了露天广场，每

到下雨时，屋内瞬间成了花果山“水帘洞”。

珠海台风将铝镁锰板屋面吹的到处都是

屋面被“天鸽”吹成这样，为什么珠海的钛锡板板屋面会变成这样，是设计有问题吗？是结构有问题吗？

不是，都没有问题，只是台风的等级太高了，如何避免呢？有没有办法可以应对呢？

其实方法不是没有，在台风风向的节点处，增加抗风夹具，增加钛锡板金属屋面板的附着力。

以下为广州费斯公司专门针对广州铝镁锰板安装；珠海钛锡板安装制作的施工方案

以下为广州费斯公司专门针对广州铝镁锰板安装；珠海钛锡板安装制作的施工方案

檩条上面的结构根据常规设计，从下往上，顺序为：

- 1、压型钢板底板，冲孔彩钢板；
- 2、檩托，几型钢；
- 3、铝合金支架；
- 4、保温隔热棉；
- 5、防水透气膜；
- 6、钛锡板屋面板