

ABB变频器维修

产品名称	ABB变频器维修
公司名称	深圳市百成汇通工业自动化设备贸易行
价格	200.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道凤凰社区平湖大街494-496号三楼302房
联系电话	0755-28850213 13590163321

产品详情

ABB变频器维修，ABB变频器故障报警代码：1 OVERCURRENT过流 2 DC OVERVOLT直流过压 3 DEV OVERTEMP过温 4 SHORT CIRC短路 6 DC UNDERVOLT直流欠压 7 AI1 LOSS(AI1 丢失) 8 AI2 LOSS(AI2 丢失) 9 MOT TEMP电机过温 10 PANEL LOSS控制盘丢失 12 MOTOR STALL电机堵转 14 EXTERNAL FLT 1外部故障 15 EXTERNAL FLT 2外部故障 216 EARTH FAULT接地故障 17 UNDERLOAD欠载 18 THERM FAIL内部故障 19 OPEX LINK(OPEX 连接) 20 OPEX PWR(OPEX 电源) 21 CURR MEAS电流测量 22 SUPPLY PHASE电源缺相 26 DRIVE ID传动识别号 27 CONFIG FILE配置文件 28 SERIAL 1 ERR串口 1 故障 29 EFB CONFIG FILE(EFB 配置文件) 30 FORCE TRIP强制跳闸 31 EFB 1 32 EFB 2 33 EFB 3 34 MOTOR PHASE电机缺相 35 OUTPUT WIRING输出接线故障 36 INCOMP SWTYPE软件版本不兼容 101 SERF CORRUPT 102 RESERVED 103 SERF MACRO 104 RESERVED 105 RESERVED 201 DSP T1 OVERLOAD 202 DSP T2 OVERLOAD 203 DSP T3 OVERLOAD 204 DSP STACK ERROR 205 RESERVED(OBSOLETE) 206 OMIO ID ERROR 207 EFB LOAD ERROR 1000 PAR HZRPM参数不一致 1001 PAR PFCREFNG(PFC 参数错误) 1003 PAR AI SCALE(AI 参数错误) 1004 PAR AO SCALE(AO 参数错误) 1005 PAR PCU 2(功率参数错误) 1006 PAR EXTROMISSING扩展模块参数错误 1007 PAR FBUSMISSING总线指令错误 1009 PAR PCU1功率参数错误 1 1012 PAR PFC IO 1(PFC IO 参数错1) 1013 PAR PFC IO 2(PFC IO 参数错2) 1014 PAR PFC IO 3(PFC IO 参数错3) ABB变频器维修：ACS150系列、ACS300系列、ACS350系列、ACS400系列、ACS500系列、ACS600系列、ACS800系列、ACS510系列、ACS550系列；ABB变频器维修：ACS 800-04P系列直接转矩控制型变频器 ACS 800-04P-0260-3+P901 ACS 800-04P-0320-3+P901 ACS 800-04P-0400-3+P901 ACS 800-04P-0440-3+P901 ACS 800-04P-0490-3+P901 ACS 800-04P-0170-5+P901 ACS 800-04P-0210-5+P901 ACS 800-04P-0260-5+P901 ACS 800-04P-0320-5+P901 ACS 800-04P-0400-5+P901 ACS 800-04P-0440-5+P901 ACS 800-04P-0490-5+P901 ACS 800-04P-0550-5+P901 ACS 800-04P-0610-5+P901 ACS 800-04P-0140-7+P901 ACS 800-04P-0170-7+P901