深圳宝安福永rdx-2205全自动点胶机生产厂家

产品名称	深圳宝安福永rdx-2205全自动点胶机生产厂家
公司名称	深圳市瑞德鑫自动化有限公司
价格	22000.00/台
规格参数	品牌:瑞德鑫 型号:2205 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区新桥街道上寮社区广深路沙井段88 号206(注册地址)
联系电话	0755-27162035 13809222479

产品详情

现在随着人工成本不断增加,许多加工中心更喜欢用自动化设备来代替人工,因为市场需求的不断扩

大,电子行业不断的发

展,而作为电子行业中的很多产品,就用到自动点胶机

来点胶进行封装,当然,市场上行业那么多,用到自动点胶机的并不止电子行业,比如LED户外照明、汽车电子、通讯电子、太阳能、医疗等行业等;其中,在使用的过程中有一些小窍门,在这里跟大家分享一下。

在使用的过程中,如果遇到胶水被用完的情况,可能会导致在点胶阀有空气存在,碰到这种情况,我们需要从一下步骤之一排查检测,确保产品的良率。

1、检查胶管是否过了有效的使用时间。

2、如果有这样的情况话,把点胶阀

或者自动点胶机的泵给清理干净,同时要按照相关的操作步骤进行操作。

- 3、把点胶机关闭,同时打开阀门,卸下冷却套。
- 4、下一步就是把胶管给拆除,在拆除胶管的时候要看看弯管配件是不是还在点胶阀上面,前提是有这个弯管配件。

5、当胶管被卸下后,把点胶

阀锁定转接头底部的时候,会有一点点的空腔。如果有一这个情况的话,可以采用就得胶管中存有的胶体来填堵这个空腔,并且检查下是否有气泡,如有气饱,就使用新的胶管填堵气泡,然后再坚持气泡,是否消除,如果还是有气泡存在的话,就考虑换新的胶。

- 6、更换胶管时取决于胶体的流动性是否合适,从头到尾都不能出现气泡,因为气泡会导致滴漏和胶点重量变化等等问题,而导致气泡往往都是在更换胶管或者在填充过程中出现的。
- 7、所以在更换胶管的时候,不要让空气进入胶体通道中,如果发现有空气残留,又不确定空气是否通过胶管进入到点胶泵中,可通过下面的步骤操作更换胶管,查看转接头。主要查看是否有胶体溢出,有的话,就擦拭掉,然后把气压头重新的安装,接着把胶管冷却套也重新的安装下,接着把自动点胶机门给关闭,最后再重新启动自动点胶机。

需要注意的是排胶要有足够时间,让新胶管中的胶体顺利流出点胶头,确认点胶阀的压力和速度按照理想状态设定。然后测定胶体流速,直至连续两次测量结果的误差在正负 2 % 范围以内。