JC-8数字电火花检漏仪检测金属防腐涂层

产品名称	JC-8数字电火花检漏仪检测金属防腐涂层
公司名称	连云港连光仪器仪表销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	连云港市海州区郁州园丁新村1-2栋门面房10号
联系电话	13645137339 15366668612

产品详情

JC-8数字电火花检漏

一、概述:

JC-8型数字电火花检漏仪是用于检测金属防腐涂层质量的专用仪器,使用本仪器可以对不同厚度的搪玻璃、玻璃钢、环氧煤沥青和橡胶衬里等涂层,进行质量检测。当防腐层有质量问题时,如出现针孔、气泡和裂纹,仪器将发出明亮的电火花,同时有声音报警。由于是用电池供电,故特别适用于野外作业。该仪器设计先进,稳定可靠,可广泛用于化工、石油、橡胶、搪瓷行业,是用来检测金属防腐涂层质量必备工具。

二、主要技术性能:

1、适用检测厚度: 0.05~10mm(也可根据用户需要提供检测

防腐层在10mm以上的仪器)

2、输出高压: 0.2kv~30kv(±5%)(无级连续可调)

3、输出高压值直接指示

4、直流供电:12V

5、自动背光

6、消耗功率:约6W

- 7、主机体积: 200×130×88mm
- 三、检测原理及结构简述
- 1、检测原理:电火花检漏仪是通过各种导电基体防腐 层表面加一定量的脉冲高压,如因防腐层过薄,漏金属或有漏气针孔,当脉冲高压经过时,就形成气隙击穿而产生火花放电,同时给报警电路送一脉冲信号,使报警器发出声光报警,从而达到对防腐层检测之目的

2

(1)前面板: (见图1)

(2)后面板: (见图2)

(3)高压探头: (见图3)

结构简述:该仪器由主机,高压探头,探极三大部分组成。

(1)主机部分:内装有集成控制电器,声光报警装置等。

(2)高压枪部分:内装高压发声器,引出线等。

(3)探头部分:毛刷探极。

四、操作步骤:

- 1、熟读本仪器使用说明书,弄清各部分的功能,具体名称见设备结构图部分。
- (1)高压液晶显示:其数值直接指示输出的高压(kv)。
- (2)高压调压旋钮:调节高压输出的大小,以适应不同防腐层检测需要。

(3)开机键: (用于打开主机)

(4)关机键: (用于关闭主机)

(5) 采光孔: 光线暗时自动开启背光灯

(6)打火指示灯:有打火时此灯闪烁

(7)工作指示灯:打开主机时此灯亮

(8)欠压指示灯:电池电压低时,此灯亮并蜂鸣器报警。

(9)耳机:

(10)保险座:电源保险丝此处为2A。

(11)接地座:用于连接接地长线。

(12)

充电插座:接入充电器

(13)高压枪连接插座

(14)探极连接端子:用于连接各种探极

(15)高压枪

(16)手柄:探测时用手握此柄。

(17)连接电缆

(18)多芯插头:此插头与(4)插座连接

2

、使用方法:

- (1)高压探头连接电缆(17)与多芯插头(18)插入主机高压输出插座(4)。
- (2)根据不同的探测需要选择适当的探极。
- (3)检查机器工作情况;
- a、按开机键工作指示灯应点亮。
- b、调节高压调节旋钮至检测所需要电压。
- c、将接地长线的裸点与探极接近,应有火花产生,并伴有声光报警,缓慢调高高压调节旋钮,火花产生的距离越来越大,说明仪器工作正常,即可开始检测。
- d. 一.在检测工件时(比如搪玻璃罐和很短的管道,较小的工件)首先将地线与主机接地座连接好后,再把 地线夹夹到(搪玻璃罐外壁)或其它工件没有涂层的地方固定好后,然后开机再用探极检测涂覆的部分

二.如果被测物(比如很长的管道)防腐层包好之后没有裸露的地方连接地线,那么应该将接地棒(螺丝刀)插入地下,看一看接地棒有没有和大地良好的接触,如果不能良好接触请挖开地表面干土部分,待看到湿土部分在将接地棒固定好,再把主机、地线、接地棒依次连接好后再开机检测被检测物的表面。

防腐管道很长时:

- 1.加长地线。
- 2.挪动地线棒。

3特别注意:如果本仪器的地线没有良好的接地不要使用仪器,若使用将很容易将仪器损害,并且主机有时会漏电。如果感觉主机漏电请立即停止工作,及时处理问题。

(4)根据防腐层厚度选择合适的检测电压(详见附表)。

其高压调整过程如下:先按仪器开机使高压输出,调整高压输出旋钮,使其指示在适当的数值,便可进 行测试。

(5)测试时,因不同的防腐材料和厚度,选择较佳每分钟测试的前进速度,以保持更好的检测质量。

(6)

检测完毕后,各开关应恢复原状,探极必须与后面板的接地长线直接短路放电后方可收存,以防高压电容存电而电击。关机前请把电压调到最小之后再关机