

优质供超薄立式明装风机盘管可用于旧楼改造

产品名称	优质供超薄立式明装风机盘管可用于旧楼改造
公司名称	德州郢凯空调设备有限公司
价格	590.00/个
规格参数	品牌:金光 型号:FP-LM-68 产地:山东
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇宏海路208号
联系电话	0534-2444660 15953423700

产品详情

产品特点

1. 效率高，能量足

盘管采用优质无缝紫铜管与铝质正弦波纹型散热片，经过液压或机械涨管而成，翅片与铜管间绝对紧密，能发挥好的效果

2. 风量大，噪音低

采用超广角蜗壳，多叶离心风轮，风轮与电机多种合理匹配，噪音低，可以满足机组各种的需要

3. 安全可靠，寿命长

电机为B级感应式马达，内置温升保护器，无特殊情况一般不会烧化电机:每台机组盘管都经过高压检漏，从而保证机组不会产生漏水现象。

4. 该产品广泛应用于酒店、写字楼、商场、医院、餐厅、展览厅等低噪声场所，更能满足人们对舒适性的要求。

机组故障分析

1, 机组噪音较大:

可能原因:

- a、电机轴承损坏;建议:更换电机。
- b、风机固定螺钉松动;建议:紧固螺钉。
- c、蜗壳变形与叶轮碰撞;建议:更换风机。

2, 盘管排水或冷凝水排放不畅:

可能原因:

- a、系统管路不畅通;建议:检查系统管路阀门是否开启或有无异物阻塞。
- b、机组倾度不够;建议:调整机组高度保证倾角。

3, 电机烧毁:

可能原因:

- a、接线未按要求;建议:更换电机, 严格按接线图要求接线。

4, 风量不够:

可能原因:

- a、风管阻力超过设计值;建议:降低风管阻力或重新匹配机组。
- b、机组选型不正确;建议:重新匹配机组

c、电压过低;建议:调整电压或重新匹配机组增大型号。