

## 精密裁板锯锯片崩边的问题

产品名称	精密裁板锯锯片崩边的问题
公司名称	东莞市八骏刃具有限公司
价格	520.00/片
规格参数	精密裁板锯锯片:400*4.4*84T
公司地址	东莞市大朗镇松柏朗村新园4巷1号B栋
联系电话	13600291249

## 产品详情

精密裁板锯锯片在切贴面板时最容易出现的问题是板材的一边有崩口的现象，这主要的以下几方面的原因：

1，可能是由于精密裁板锯锯片的主锯有摆动，应力值没有和主锯的转速相配，主锯在高速运转时有抖动的情况。

2，可能精密裁板锯的压梁压料不够紧，锯片的主锯在切割板材是，板材在抖动，这样最容易造成锯片的锯齿轻微碰撞板材而造成板材的一边有小崩口的现象！

3，如果精密裁板锯的主轴或者轴承有磨损，装上主锯片以后由于转速那么快，很容易造成锯片的抖动，这样一来在切割板材时就会有一边出现锯齿轻微碰撞板材，板材的一边会有崩口现象出现。

