

石坝发电机出租

产品名称	石坝发电机出租
公司名称	东莞市洪鼎机电设备有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	主营:石坝发电机租赁 更多关键词:石坝柴油发电机出租 产地:石坝
公司地址	东莞市大朗镇沙步村金朗南路556号三楼
联系电话	13826961866 13825792857

产品详情

石坝发电机出租，石坝柴油发电机出租，石坝哪里有发电机出租？

请找洪鼎机电设备有限公司，联系热线：138-2696-1866-张先生

本公司专业从事石坝发电机出租业务，50多人的专业技术服务队伍是石坝发电机出租供电不间断保障的基础，全国各大城市均设有分公司及租赁仓库，以满足用户突发停电事件，石坝发电机出租选择洪鼎机电，保证您在使用过程中故障率低，省油，不操心。公司业务遍布全国，石坝发电机出租功率范围从30KW--1800KW，能为您提供从咨询到投入使用整个流程的优质服务，是您的用电方案完美服务商。

石坝发电机出租过热的原因：（1）发电机没有按规定的技术条件运行，如定子电压过高，铁损增大；负荷电流过大，定子绕组铜损增大；频率过低，使冷却风扇转速变慢，影响发电机散热；功率因数太低，使转子励磁电流增大，造成转子发热。应检查监视仪表的指示是否正常。如不正常，要进行必要的调节和处理，使发电机按照规定的技术条件运行。（2）发电机的三相负荷电流不平衡，过载的一相绕组会过热；若三相电流之差超过额定电流的10%，即属于严重三相电流不平衡，三相电流不平衡会产生负序磁场，从而增加损耗，引起磁极绕组及套箍等部件发热。应调整三相负荷，使各相电流尽量保持平衡。（3）风道被积尘堵塞，通风不良，造成发电机散热困难。应清除风道积尘、油垢、使风道畅通无阻。（4）进风温度过高或进水温度过高，冷却器有堵塞现象。应降低进风或进水温度清除冷却器内的堵塞物。在故障未排除前，应限制发电机负荷，以降低发电机温度。（5）轴承加润滑脂过多或过少，应按规定加润滑脂，通常为轴承室的1/2~1/3（转速低的取上限，转速高的取下限），并以不超过轴承室的70%为宜。（6）轴承磨损。若磨损不严重，使轴承局部过热；若磨损严重，有可能使定子和转子摩擦，造成定子和转子局部过热

。应检查轴承有无噪音，若发现定子和转子摩擦，应立即停机进行检修或更换轴承。（7）
定子铁芯绝缘损坏，引起片间短路，造成铁芯局部的涡流损失增加而发热，严重时会使定子绕组损坏。
应立即停机进行检修。

（8）定子绕组的并联导线断裂，使其他导线的电流增大而发热。应立即停机进行检修。