

老厂房地面改造老地面翻新环氧地坪破损

产品名称	老厂房地面改造老地面翻新环氧地坪破损
公司名称	东莞市图腾工业地坪有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广东省东莞市万江区新村区光辉大道139号
联系电话	0769-22828599 13539073997

产品详情

老厂房地面改造老地面翻新环氧地坪破损

环氧地坪是一种装饰性和使用性都极好的一种地面产品，但由于在施工、使用、保养中会因为各种各样的因素影响，造成环氧地坪出现破损的情况，那当环氧地坪损坏后，我们要怎样进行修补呢？

首先要分析环氧地坪破损原因

由于客户对地坪使用知识的缺乏而造成的凹坑、破损、划伤，轨轮碾压的痕迹等。

基层基础差造成的层间剥离，空鼓，建筑结构膨胀缝的拉伸造成的开裂，及防水不当造成的空鼓起泡等。

化学药品腐蚀等造成的损害，主要有发黄，发黑、各种顽渍等。

紫外线照射造成的粉化、脱落。

施工人员本身或原材料形成的缺陷，如凹窝，粉光颗粒、汗渍、空气微尘污染，爬虫等。

确定施工工具材料

分析完原因之后，要确定受损程度及修补范围与工作量。

根据混凝土结构受损程度及修补目的与要求选择合理的修补方法与修补材料。

选定修补工具。

选定必要的安全设施。

确定施工工期及施工人员数量。

完成工程概预算。

在修补之前一般应先进行检查并进行修补设计、裂缝修补方法，然后是防水等内容。

修补方法

1、喷涂修补法

采用专业的喷涂设备进行环氧地坪漆的喷涂。修补后痕迹较小、美观度好，节约材料。

2、点补法

最常用的一种方法，根据破损处进行点涂式进行修补，施工过程简单、易于掌握，原材料用量较小。

3、整体遮盖法

整个环氧地坪重新批涂，成本较高，但是美观漂亮。适用于腐蚀较重区域。