

江苏塑胶喷涂加工厂家无尘车间安全使用及保养

产品名称	江苏塑胶喷涂加工厂家无尘车间安全使用及保养
公司名称	苏州旭丰塑胶电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市相城区望亭镇新埂村华宇路25号
联系电话	0512-65086573 18962138200

产品详情

在喷涂行业对于喷涂加工安全生产有几个方面：防火、防爆、放溶剂中毒、防机械伤害等。在高光uv喷涂加工中,要做到以上几个方面的防护,才能确保安全生产,保证生产作业员的安全还可确保客户加工产品的交货周期。苏州塑胶喷涂加工厂家在高光uv喷涂生产作业要注意以下几个事项：

- 1、凡进出喷涂生产车间人员一律不得带火种进入车间。
- 2、烤炉附近禁止防易燃易爆物品,避免火灾发生。
- 3、生产加工区域标贴标语,禁止吸烟。
- 4、在涂料调配及喷涂车间注意不要使铁器碰撞,以免产生火花引至火灾。
- 5、保证供漆室的排风正常,不使调漆室涂料外泄。
- 6、保证所有的排风机工作正常,确保喷涂房内废气及时排出室外。
- 7、保证喷涂室的抽风正常,停机时先停喷粉枪,完成清洗工作后再关风机。

- 8、焊接维修必须在有绝对保证和有专人监督的情况下进行。
- 9、在高光uv喷涂作业区工作请戴好防毒口罩或面具。
- 10、请不要用调漆的稀料洗手,防止损伤皮肤。
- 11、不可以用有机溶剂擦拭清洗机械设备,尤其是静电除尘设备。
- 12、喷漆室和调漆室不要将沾有溶剂的破布堆放在一起。
- 13、不要将工件和工具随意放置在传动的机械如链条,轮轴等上面。
- 14、不要触动不属于自己操作的设备和电器控制开关。
- 15、高光uv喷涂在自动喷涂生产前要对机器及工件检查。
- 16、在高光uv喷涂作业时必须有专业技术人员操作,如若机器出现故障,要先关闭电源开关,对其进行检查、维修,维修时要挂上标识牌,同时由设备人员正确安全使用安全装置。
- 17、在喷涂生产停电时,要拉断电源开关。

以上为苏州旭丰塑胶电子公司高光uv喷涂无尘车间安全使用及保养,旭丰塑胶喷涂公司拥有喷涂7年经验,拥有完整的生产设备、加工团队、品质检测团队,始终贯彻客户至上的原则,确保能及时交货、产出良品,是客户值得信赖的合作伙伴,欢迎大家前来考察