

6RA7025炸机运行速度不稳定维修

产品名称	6RA7025炸机运行速度不稳定维修
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

产品详情

6RA7025炸机运行速度不稳定维修

西门子6RA7025炸机维修_案例西门子M430系列变频器报警F0020，电源断相，倘若三相输入电源电压中有一相遗失，便出现了故障，但变频器的脉冲仍然同意输出，变频器仍然可以带负载.检查输入电源各项的线路 &西门子M430系列变频器报警F0021，接地故障，倘若三相电流的总和超过变频器额定电流的5%时，便显现这一故障 &。

西门子6RA7025炸机维修_案例西门子M420系列变频器报警F0030，冷却风机故障，风机不再工作.检查如下各项情况：在装有操作面板选件AOP或BOP时，故障不宜被屏蔽需要更换新风机.&西门子M420系列变频器报警F0035，在重试再起动时自动再起动故障，试图制动再起动的次数超过了P1211确定的数值 &。西门子M420系列变频器报警F0022，功率等级组件故障，下述情况下将引发硬件故障（r0947=22和r0949=1）：（1）直流回路过流=IGBT短路（2）制动斩波器短路（3）接地故障（4）I/O板插入不正确。

西门子直流调速6RA7013-6DV62-0故障快速维修

F001 电子板电源故障 F004 电源电路板缺相故障

F005 励磁板故障F006 欠电压故障 F007 过电压故障

F008 F009 进线电源频率故障F011 GSST1 电报故

障 F012 GSST2 电报故障 F013 GS

ST4 电报故障F030 电枢电流过大导致脉冲封锁 F031 速度调节器监控

F038 超速 F040 故障激活 F042 测速

机故障 F046 模拟可设置输入故障 F048 编码器故障

F050 优化不通过

F052 优化中断 F062 内部存储器故障

直流故障常见，速度不稳，不出力，输出电压低，烧可控硅，无励磁电压，烧保险，无显示

6RA7018-6DS22-0 173006RA7025-6DS22-0 191006RA7028-6DS22-0 217006RA7031-6DS22-0
250006RA7075-6DS22-0 326006RA7078-6DS22-0 384006RA7081-6DS22-0 480006RA7085-6DS22-0
613006RA7087-6DS22-0 799006RA7091-6DS22-0 1020006RA7093-4DS22-0 1330006RA7095-4DS22-0
163000单象限 电压3AC 575V