

潍坊6105柴油机及柴油机机体报价

产品名称	潍坊6105柴油机及柴油机机体报价
公司名称	潍坊丰茂动力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	柴油机品牌:潍坊华旭 柴油机型号:6105 柴油机产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城经济开发区腾飞路以西、工业二街以北（注册地址）
联系电话	1876-4695798 18764695798

产品详情

潍坊6105柴油机及柴油机机体报价

柴油机机体是柴油机

的骨架，由它来支撑和安装其它部件，包括：缸体、缸套、缸盖、缸垫、油底壳、飞轮壳、正时齿轮壳、前后脚。

柴油机

起动后机体内部有一种“

当、当”的响声，转速提高时响声即增大故障分析

：柴油机机体内部的不正常响声一般属于连杆轴承敲击声。当连杆螺栓

柴油机

运转时，因连杆销与轴瓦

间产生很大的冲击负荷作用而发出不正常的敲击声

。连杆轴承敲击声与主轴承敲击声相似，但比主轴承

敲击声响，

音调清脆。当柴油机猛

提转速或骤增负荷时，响声最明显，而无负荷

时不明显。连杆轴承

敲

击声

可在机体

两侧中、上部位听

到。当发现不正常敲击声后，应立即
停机进行检查，否则会引起比主轴承
损坏更为严重的

事故。故障原因：1、柴油机内部

连杆轴承与轴颈的径向间隙过大。2、连杆螺栓

松动。3、柴油机内部轴颈与轴承接不良。4、连杆螺栓

发生断裂现象。故障排除方法：1、起动柴油机后，对各汽缸进行断油试验，结果发现在断开第一缸和第三缸后响声减弱，这说明故障在第一、三两缸内部。2、停机后拆下机体侧盖板，对第一、三两缸的连杆螺栓和轴瓦的磨损情况进行检查，发现在用公斤扳手固紧时连杆螺栓施加 $130\text{N}\cdot\text{m}$ 的力矩时就开始松动。按规定要求（ $280\text{N}\cdot\text{m}$ ）紧固后，起动柴油机，机体内“当、当”的响声消失，故障即被排除。