

## 武汉|汉阳|伺服电机维修|服务中心|电机发热等

产品名称	武汉 汉阳 伺服电机维修 服务中心 电机发热等
公司名称	深圳市创科伺服电机维修有限公司
价格	.00/个
规格参数	1:1 1:1 1:1
公司地址	深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头老村路8号 厂房3栋三层
联系电话	15914168901

### 产品详情

在电机修理中绕组接地是最常见的一种电机故障，其实就是说的绕组与其铁辛或者是电机外壳的绝经部分遭到破坏而出现的接地现象，经常见到的故障现象有西玛电机的外壳带有电量，或者是绕组因为短路而造成的发热现象等这些问题都有可能致使电机没有办法正常的工作，而出现这些故障的原因也有很多种，所以如果电机遇到这种现象一定要电机维修前找到产生的原因。像绕组因为受潮而使绝缘的电阻功能下降、电机的常时间使用而带来的电机损伤等等，这些都有可能是电机发生故障的原因，只要我们找到原因，就可以把电机维修好，当然如果在不能维修的情况，一定要及时更换型号相同的电机设备，不要因为省钱，而给我们带来更多不必要的损失。(1)电机风扇、风扇罩修理电动机的外风扇或风扇罩损坏，应该注意风扇距风扇罩、挡板以及紧固件的间距不小于风扇直径的1%，至少为1mm，以免产生摩擦和碰撞火花。如果更换外风扇，铝合金风扇镁的含量不能超过6%，如果更换为塑料风扇，应该选用经过防爆检验的配件。修理或更换风扇罩的时候，其防护等级应该满足防爆标准的要求。(2)隔爆壳体的修理隔爆型电机壳体如果有裂纹，建议用新的相同配件更换。如果发现隔爆面有小的缺陷，可以按照要求进行修补。改变电机外表面的粗糙度、涂覆等应考虑对电机表面温度和温度组别的影响。增安型电机的外壳是防护性外壳，可以采用修理一般电气产品外壳的工艺方法进行修理，以恢复其原来的外壳防护等级。允许对隔爆外壳作局部改造，如增加接线端子、增设引入装置等。但这种改造须分别符合有关规定。(3)接线盒的修理接线盒内接线端子损坏，应该用与原来零件相同的备件更换，以保证不同电位、零件之间的电气间隙、爬电距离和接线的紧固方式等要求。