

西门子维修公司S120故障专修公司

产品名称	西门子维修公司S120故障专修公司
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

产品详情

西门子维修公司S120故障专修公司

西门子主轴电机设置转速与实际转速不符，西门子主轴电机刹车刹不住，西门子伺服电机刹车坏，西门子主轴电机刹车坏，西门子伺服电机抱闸打不开，西门子主轴电机惯性太大，西门子伺服电机通讯连接不上维修，上海渠利西门子伺服电机编码器位置找不到，西门子伺服电机原点回不了，上海渠利西门子伺服电机转一下就报警，西门子主轴电机吃不了负载，西门子伺服电机编码器进水，西门子电机维修速度快，基本上问题可当天解决。。西门子伺服电机编码器零位

维修流程；（1）了解客户产品的故障现象(2) 根据故障现象分析故障产生的原因（3）确认恢复的可行性（4）提交维修报价单，征求客户维修意见(5)确认维修价格及交货时间（6）排除故障，通电进行测试好后交货

上海西门子S120驱动器报F30005 功率单元I2t 过载故障代码维修，快速维修S120驱动器常见故障，F30001，F30002，F30003，F30004，F30005，F30006，F30008，F30011，F30012，F30013，F30015，A30016,F30017,F30020,F30005,F30022,F30024,F30025,F30027,A30031,A30032,A30033,A30034,F30035,F30036,F30037,A30038,F30039,F30040,A30041,F30040,F30042,F30043,A30044,F30045,A30046,F30047,F30050,F30052,F30053,A30054,F30835,F30837,F30851,F30860 功率单元 DRIVE-CLiQ (CU)：报文故障,F30887 功率单元 DRIVE-CLiQ(CU)：组件故障,F31100 (N,

A) 编码器 1: 零脉冲距离出错,F31101 (N, A) 编码器 1: 零脉冲故障,F31103 (N, A)

编码器1 : 信号R 振幅错误,F30055,F30600,F30611,F30611,F30625,F30630,F30649,F30650,F30651,

F30651,F30662,F30773,F30801,F30801,F30050,F30074,F30080,F30074,F30081,F30105,F30314,A303

15,F30820,F31110 (N, A) 编码器 1: 串行通信故障,F31111 (N, A) 编码器

1 : 绝对值编码器EnDat 内部错误,F31115 (N, A) 编码器 1 : 信号A 或者B 振幅错误($A^2 +$

B^2),F31116 (N, A) 编码器 1 : 监控信号A + B

振幅错误,F30847,F30002,F30004,F30009等故障 , F31117 (N, A) 编码器 1 : 信号 A/B/R

取反出错,F31118 (N, A) 编码器 1 : 转速差值超出公差,F31120 (N, A) 编码器

1 : 电源电压故障,F31121 (N, A) 编码器 1: 粗略位置出错F31122 编码器

1 : 内部电源出错,F31123 (N, A) 编码器 1 : 单极信号电平 A/B 超出公差,F31131 (N, A)

编码器 1 : 增量/ 绝对偏移位置过大,

西门子S120维修 , 可解决故障包括CU报警维修 , 无输出维修 , 烧保险维修 , 跳闸维修 ,

接地故障维修 , 过流维修 , 欠压维修 , 控制板维修 , 电源板维修 , 主板CU板维修等;