

200kwMM440指示灯不亮面板显示---

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 200kwMM440指示灯不亮面板显示--- |
| 公司名称 | 上海一擎电气有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址） |
| 联系电话 | 15001963708 |

产品详情

200kwMM440指示灯不亮面板显示---

西门子变频器MM440面板不显示修理解决，西门子MM440变频器面板显示P----，按键无反应了：此问题并非是参数的设置问题，而是BOP面板本身的质量问题或是BOP与内部器件的线路接触有问题。建议仔细检查线路接线情况，如果正常，则说明是BOP面板的问题；反之，为线路接触问题。还有很大可能是电源的问题造成的，可通过测量24V、12V、5V等电压来判断。如：可以测量端子5——8中不接线的端子与9之间的电压够不够24V，如低于24V，则是由于，近日接到一客户反应，有一台250KW西门子MM430变频器上电操作面板不能正常显示，经过我司工程师询问故障现象初步确定为电源板故障，跟客户沟通过后客户把电源板拆下寄到我司，在我司收到电源板后经设备检测发现电源板开关电源处电源芯片及电容性能不稳定，在换掉相同元器件后上电一切正常。

西门子MM430变频器常见故障举例：

1.F0001过流维修、F0002过压维修、F0003欠压维修、F0004过温维修；

2.F0012温度信号不正常维修；

3.F0022功率组件故障维修，代码F0021维修、F0024故障维修、F0540故障维修；

4.模块烧维修，电源板坏维修，模块炸机维修，无输出维修；

5.带电机不出力维修，电机抖动维修，操作面板无显示，指示灯都不亮，合闸跳闸维修，输出短路维修，输入短路维修，显示-----维修，显示横杠维修，故障消除不了，主板故障维修，模块炸维修，驱动板坏维修。