

刮板机刮板4GL01-1，煤机配件厂家亚兴精锻

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 刮板机刮板4GL01-1，煤机配件厂家亚兴精锻 |
| 公司名称 | 河南亚兴精锻股份有限公司 |
| 价格 | 43.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:亚兴精锻 型号:4GL01-1 产地:河南省焦作市武陟县 |
| 公司地址 | 河南省郑州市金水区文化路航天商务大厦1506 |
| 联系电话 | 0371-63563920 15188359901 |

产品详情

技术参数：

图号：4GL01-1

孔中心距：232mm 长:567mm 宽：76mm 高：71mm

重量：7.8kg

主机型号：SGZ630山东矿机

温馨提示：

锻造工艺复杂，根据客户需求而定，网络报价为虚拟报价，实际报价请联系亚兴客服进行咨询。我公司热烈欢迎广大客户友人，到我公司生产地和办事处实地考察参观拜访，您也可以来电咨询业务合作，亚兴人将竭诚为您服务。

综采工作面刮板输送机链条是刮板输送机重要部件，该部件不仅担负着承载的双重作用，同时也是综采工作面刮板输送机故障率最高的部件，数据统计到该部件的故障率高达35.8%。刮板输送机链条磨损的一个重要特征就是平环磨损。

一、引起刮板链断裂的主要原因

(1) 链条链环节距磨损，链条由平环和立环交错链接组装而成，在综采工作面刮板输送机预紧力作用下，链条平环立环之间存在近200KN反向拉力，且在机头、机尾链轮处平环立环相对位置的改变形成滑动摩擦，如果综采工作面地质条件差，有矸石等则链环摩擦加剧，进一步磨损增大链环节距。

(2) 链条在运行中突然被卡住。如溜槽对口错位，挂住了刮板或链环，在运行中某刚性物件的一端放在溜槽中，另一端被卡在煤帮或输送机槽帮或机旁的其它固定物上，此时会对刮板链产生很大的冲击力，致使其断裂。还有因巷道顶板不够高，机头较高，当大块煤或矸石被运到机头时，卡在输送机与顶板之间；对链产生冲击而断链。

合作企业：

河南亚兴精锻股份有限公司是一家集锻造、加工、销售为一体的企业，位于河南省郑州市金水区，生产各种型号的刮板、E型螺栓、U型螺栓、哑铃销、横梁、链条等，并可以根据客户需求定制各种锻件。我公司合作的单位有内蒙古神华集团、山西焦煤、河南能源化工、璐安集团、山东枣矿集团、淮北矿业等上千家企业，业务范围遍及全国。

矿用机械配件|[矿用刮板](#)|横梁|哑铃销|E型螺栓|U型螺栓等刮板输送机配件

河南亚兴精锻股份有限公司