

## S120直流母线欠压低维修

产品名称	S120直流母线欠压低维修
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

## 产品详情

电机模块上海西门子S120维修就是我们常说的逆变单元它是将540V 或600V 的直流电逆变成三相交流电。目前的电机模块有两种类型：书本型和装机装柜型。书本型又分为单轴电机模块和双轴电机模块，单轴为3-200A；双轴为3-18A。装机装柜型为210-1405A(380-480V 电网)；85-1270A(500-690V 电网)。电机模块和主控单元之间通过DRIVE-CLiQ 接口，进行快速数据交换。型号有：6SL3120-1TE13-0AA3，6SL3121-1TE13-0AA3，6SL3120-1TE15-0AA3，6SL3121-1TE15-0AA3，6SL3120-1TE21-0AA3，6SL3121-1TE21-0AA3，6SL3120-1TE21-8AA3，6SL3121-1TE21-8AA3，6SL3120-1TE23-0AA3，6SL3121-1TE23-0AA3，6SL3120-1TE24-5AA3，

西门子S120驱动器报F30003功率单元直流母线欠压故障代码维修，快速维修S120驱动器常见故障，F30001，F30002，F30003，F30004，F30005，F30006，F30008，F30011，F30012，F30013，F30015，A30016,F30017，F30020,F30003,F30022,F30024,F30025,F30027,A30031,A30032,A30033,A30034,F30035,F30036,F30037,A30038,F30039,F30040,A30041,F30040,F30042,F30043,A30044,F30045,A30046,F30047,F30050,F30052,F30053,A30054,F30835,F30837,F30851,F30860 功率单元 DRIVE-CLiQ (CU)：报文故障,F30887 功率单元 DRIVE-CLiQ(CU)：组件故障,F31100 (N, A) 编码器 1: 零脉冲距离出错,F31101 (N, A) 编码器 1: 零脉冲故障,F31103 (N, A) 编码器1：信号R 振幅错误,F30055,F30600,F30611,F30611,F30625,F30630,F30649,F30650,F30651,F30651,F30662,F30773,F30801,F30801,F30050,F30074,F30080,F30074,F30081,F30105,F30314,A30315,F30820,F31110 (N, A) 编码器 1: 串行通信故障,F31111 (N, A) 编码器 1：\*\*值编码器EnDat 内部错误,F31115 (N, A) 编码器 1：信号A 或者B 振幅错误(A<sup>2</sup> + B<sup>2</sup>),F31116 (N, A) 编码器 1：监控信号A + B 振幅错误,F30847,F30002,F30004,F30009等故障，F31117 (N, A) 编码器 1：信号 A/B/R 取反出错,F31118 (N, A) 编码器 1：转速差值超出公差,F31120 (N, A) 编码器 1：电源电压故障,F31121 (N, A) 编码器 1: 粗略位置出错F31122 编码器 1：内部电源出错,F31123 (N, A) 编码器 1：单极信号电平 A/B 超出公差,F31131 (N, A) 编码器 1：增量/ \*\*偏移位置过大,