ABB直流调速器-晶闸管坏故障检修中心

产品名称	ABB直流调速器-晶闸管坏故障检修中心
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	1900.00/台
规格参数	ABB:ABB ABB:DCS系列直流控制器维修 德国:DCS直流变频器维修
公司地址	上海市松江区吉业路450号厂房4号楼303
联系电话	021-51338978 13774208073

产品详情

ABB直流调速器-晶闸管坏故障检修中心,DCS系列直流电机控制器-驱动器售后维修厂家,致力于做上海值得信赖的ABB调速器维修企业,及时为客户提供高品质的维修服务和技术支持。

ABB直流调速器-晶闸管坏故障检修中心,DCS直流调速器,系ABB集团公司产品,厂商给出的产品名称为晶闸管变流器直流传动系统。在我国的直流调速领域应用也比较广泛,几乎于与欧陆590直流调速器平分秋色,系采用微控制器控制的高度智能化的直流调速装置。 整机电路(三相全控桥、励磁输出电路)由三块线路板构成,分别为CPU主板,电源/驱动板、励磁触发板。电源/驱动板与励磁触发板的故障率最高,应维修需要,测绘出了这两块线路板的电路原理图

该电源的关键部分在:1、功率逆变;2、高压部分;3、高压引出部分(即如何将电源的输出高压与加速器对接)。1)功率逆变

由于电源输出功率较大(约20多千瓦),功率逆变部分采用全桥逆变电路,如图3所示。

其功率管采用智能型大功率IGBT。 2)高压部分 由于电源输出电压高达350kV , 高压部分采用两个高压变压器 , 分别倍压整流 , 然后叠加 , 如图4所示。整个高压部分放在一油箱中。 2

DC30kV、100mA(-35kV电位)电源 该电源输出功率达3

kW,且要求10kV~30kV可调,而其关键点在于该电源输出

ABB直流调速器常见故障;无显示、过流、可控硅坏,晶闸管炸、过压、欠压、过热、过载、参数错误、无显示、有显示无输出、不启动、缺相、速度环超差、无励磁、励磁错误、输出电压低、重负载报警、红灯报错、通讯故障、测速丢失、不能反转、烧保险、烧可控硅模块、三相有相不平衡、电压超差、转速过大报警、电机失磁、外部保护、程序错误、主控板故障等。

ABB直流调速器维修DCS500系列

DCS50xB0025-41/51、DCS50xB0050-41/51、DCS50xB0075-41/51、DCS50xB0100-41/51

DCS501B0140-41/51、DCS502B0140-41/51、DCS501B0200-41/51、DCS502B0200-41/51

DCS501B0250-41/51、 DCS502B0250-41/51、 DCS501B0350-41/51、 DCS502B0350-41/51
DCS501B0450-41/51、 DCS502B0450-41/51、 DCS501B0520-41/51、 DCS502B0520-41/51
DCS501B0680-41/51、 DCS502B0680-41/51、 DCS501B0820-41/51、 DCS502B0820-41/51
DCS501B1000-41/51、 DCS502B1000-41/51、 DCS50xB1203-41/51、 DCS50xB1503-41/51
DCS50xB2003-41/51、 DCS50xB2053-41/51、 DCS50xB1203-41/51、 DCS50xB2503-41/51
DCS50xB2003-41/51、 DCS50xB2053-41/51、 DCS50xB3303-41/51、 DCS50xB4003-41/51
DCS501B3003-41/51、 DCS502B3003-41/51、 DCS50xB3303-41/51、 DCS50xB4003-41/51
DCS50xB0050-61、 DCS501B0110-61、 DCS502B0110-61、 DCS501B0270-61
DCS502B0270-61、 DCS501B0450-61、 DCS502B0450-61、 DCS50xB0903-61/71
DCS50xB1503-61/71、 DCS501B2003-61/71、 DCS50xB2053-61/71、 DCS50xB3303-61/71
DCS50xB4003-61/71、 DCS501B3003-61/71、 DCS50xB1903-81、 DCS50xB3303-81
DCS50xB4003-81、 DCS50xB4803-81、 DCS50xB2053-91、 DCS50xB2603-91
DCS50xB3303-91、 DCS50xB4003-91;