

# 开阳自流平水泥

产品名称	开阳自流平水泥
公司名称	贵阳自流平水泥建材科技有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:通达 型号:25 产地:贵阳
公司地址	贵阳市观山湖区金阳南路6号
联系电话	15285595939

## 产品详情

15285595939厂价直销:地胶, 塑胶地板, PVC地板, 地板胶, 开阳自流平水泥, 界面剂, 胶水, 水泥自流平施工工具等。

静电等性能, 在国民经济的各个领域得到了广泛应用, 其产量不断增加, 质量不断提高, 新品种不断涌现 (2) 装饰作用, 在之前地坪漆品牌公司就为大家说过, 地坪漆具有美观、亮丽而起初的特点, 在地面上使用地坪漆涂料不但使人感到美观, 而且可以经常用水或目光脂擦洗打光。

(3) 色彩标志 目前, 应用在地坪漆涂料作为标志的色彩在国际上已经逐渐标准化。各种化学吕、危险品的容器都可以利用地坪漆涂料的色彩作为标志, 不仅如此, 道路划线、交通运输以及机械设备都可以用不同的色彩的地坪漆涂料来表示警告、危险、停止、前进等各种信号以及标志。

(4)。保护作用 传统的木材、金属等长期暴露在空间中会受到水分、紫外线辐射的侵蚀, 如果用地坪漆涂料就可以延长其使用期限, 因为地坪漆的漆膜能够防止材料的磨损并且可以隔绝外界的有害影响。同时, 如果地坪漆使用得当, 可以用很长的使用寿命。

### 环氧地坪漆出现斑点不均匀该怎么办

有很多朋友会发现, 在喷涂环氧地坪漆后的涂层表面粗大或堆积状, 不圆滑等斑点不均匀的现象。地坪漆公司总结, 造成这类的原因是由于涂装前未能将焊渣和焊接飞溅等清理干净而产生的涂面不良或者在喷涂尘屑积存于喷漆室的表面上。也可能是车辆缝隙灰尘未吹净, 白件表面有焊接飞溅点, 焊后未清理。还有就是涂装工场的水泥或其他产生的地坪未曾封团或未予以湿润, 在喷涂区域内进行干打磨, 研磨, 抛光等。

那么斑点不均匀产生原因是什么呢, 我们又应该采取哪些对策来处理呢? 通常情况下, 出现斑点不均匀的原因主要有喷涂时工作压力忽高忽低以及喷嘴移动速度时高时低。因此, 地坪漆公司建议大家, 在正式喷涂时, 应根据设计要求, 按厂房提供样板的斑点大小和分布密度进行试喷, 由用户和设计者认可此外, 试喷时, 如发现油漆过稠, 可加适量的水稀释, 直至斑点大小适合为止, 正式喷涂时, 应专人根据

试喷时的加水量和黏度来控制主油漆的黏度，还需要注意的是喷涂使喷嘴移动的速度要均匀，边喷涂边观察，尽量使斑点分布均匀。

地坪漆的DH-01混凝土起灰起砂处理加硬处理系统类的产品广泛适用于工业厂房、物流仓库、商场超市以及地下停车场等场所的水泥基地坪。