

漳平市厂房安全性鉴定咨询单位

产品名称	漳平市厂房安全性鉴定咨询单位
公司名称	深圳市天博检测技术有限公司
价格	2.00/平方
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区观澜街道君子布社区兴发路6号厂房二101，201，厂房一302（注册地址）
联系电话	13828755330

产品详情

工业厂房安全性检测鉴定报告/收费标准

- 1、墙体产生缝长超过层高的1/2、缝宽大于2cm的竖向裂缝，或产生缝长超过层高1/3的多条竖向裂缝。
- 2、梁支座下的墙体产生明显的竖向裂缝。
- 3、门窗洞口或窗间墙产生明显的交叉裂缝或竖向裂缝或水平裂缝。
- 4、产生倾斜，其倾斜量超过层高的1.5/100（三层以上，超过总高的0.7/100），或相邻墙体连接处断裂成通缝。
- 5、风化、剥落，砂浆粉化，导致墙面及有效截面削弱达1/4以上（平均达1/3以上）。

柱

- 1、柱身产生水平裂缝，或产生竖向贯通裂缝，其缝长超过柱高的1/2。
- 2、梁支座下面的柱体产生多条竖向裂缝。
- 3、产生倾斜，其倾斜量超过层高的1.2/100（三层以上，超过总高的0.5/100）。
- 4、风化、剥落、砂浆粉化，导致有效截面削弱达1/5以上（平房达1/4以上）。

过梁、拱

- 1、过梁中部产生明显的竖向裂缝；或端部产生明显的斜裂缝；或支承过梁的墙体产生水平裂缝；

或产生明显的弯曲、下沉变形。

2、筒拱、扁壳、波形筒拱，拱顶母线产生裂缝；或拱曲明显变形；或拱脚明显位移；或拱体拉杆松动，或锈蚀严重，截面减少。

木结构构件

1、柱

(a) 柱顶撕裂、榫眼劈裂，柱身断裂。

(b) 因腐朽变质，使有效截面减少，柱脚达1/2以上，柱的其他部位达1/4以上。

(c) 蛀蚀严重，敲击有空鼓声。

2、梁、搁栅、檩条

(a) 中部断裂；或产生明显的斜裂缝；
或产生水平裂缝，其长度与深度分别超过构件跨度与构件高度的1/3。

(b) 梁产生超过跨度1/120的挠度，搁栅、檩条产生高度1/100的挠度。

(c) 因腐朽变质，使有效截面减少达1/5以上。

(d) 蛀蚀严重，敲击有空鼓声。

(e) 榫头断裂，支座松脱。

3、屋架

(a) 支撑系统松动失稳，过度变形，导致倾斜，其倾斜量超过屋架高度的4/100。

(b) 上、下弦杆断裂；或产生明显的斜裂缝；或产生明显的弯曲变形。

(c) 上、下弦杆因腐朽变质，使有效截面减少达1/5以上。

(e) 主要节点，或上、下弦杆连接失效。

(f) 钢拉杆松脱；或严重锈蚀，截面减少达1/4以上。

其他结构构件

1、土墙

(a) 墙体产生倾斜，其倾斜量超过层高1.6/100。

(b) 墙体风化、硝化深度达墙厚的1/4以上；或有墙脚长度的1/4，其受潮深度达墙厚。

(c) 产生两条以上的竖向裂缝，其缝深达墙厚、缝长超过层高的2/3。

2、混合墙、乱石墙

(a) 墙体产生倾斜，其倾斜量超过层高的 $1.2/100$ 。

(b) 墙体连接处产生竖向裂缝，其深度达墙厚、缝长超过层高的 $1/2$ ；或墙体产生多条竖向裂缝，其缝深达墙厚、缝长超过层高的 $1/2$ 。 [1]