

# 奥驰D5驾驶室总成 伟燕五征奥驰配件 轻卡奥驰D5驾驶室总成

产品名称	奥驰D5驾驶室总成 伟燕五征奥驰配件 轻卡奥驰D5驾驶室总成
公司名称	五莲县伟燕车辆配件经销处
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市五莲县县工业园内日照路西首
联系电话	13336233358

## 产品详情

曹家明：确认过眼神，这台缔途GX汽车车可以帮我半年回本

曹家明：确认过眼神，这台缔途GX汽车车可以帮我半年回本

“个人跑货运，货物装载必须方便。货源稳定，车辆出勤率必须有保证。货物不重，但出勤路况多样，车辆可适应性要高……”这是曹家明在准备购买一款新车时在心中提出的要求，也是很多个人货运者对于运输车辆提出的要求。

带着这些需求进入汽车销售市场的曹家明在了解了飞碟缔途GX的产品细节后，便知道自己遇上了对的车。2017年6月份购入缔途GX一台用于货物运输，2017年底便挣回购车款，曹家明笑言这一路多谢飞碟缔途小卡。小卡跑货运不挣钱 换辆缔途试一试

“都说小车拉货少，出勤不能保证，单桥奥驰D5驾驶室总成，客户少。但反过来想，正因为如此进入小卡货运市场的人少，竞争也就更少”曹家明说到。开着缔途进入货运市场的当天，曹家明便接到了很多客户向他抛来的“橄榄枝”。正如曹家明所想的那样，小卡货运市场虽小，但人均份额可不小。

如果说货源不断是让曹家明快速回本的有利因素之一的话，那么飞碟缔途GX的实用性就是使其快速回本的重要因素。曹家明表示：“我开飞碟缔途的效率明显比开其他车要快很多，首先是装卸货方便，缔途的货箱距离地面仅80mm，自己装货卸货毫无压力。”

不仅货箱低便于装货，飞碟缔途在设计之初便将方便进入地下车库纳入了考量，用曹家明的话说就是“别人能去的地方缔途能去，别人开不进的地方缔途还能去。就等同于“人无我有，人有我精”就是这个道理，我的生意自然红火。”与飞碟缔途没有磨合期只有蜜月期回本快固然是卡车司机最看重的一项，而车辆的维修保养是否费心同样让卡车司机们在意。“挣再多钱也不买，操不起那份心!”是卡车司机们常挂在嘴边的一句话，奥驰D5驾驶室总成，而这样的担忧到了曹家明与缔途身上就成了：“看我半年回本，有人眼红说缔途只是前期动力足，时间长了就不好用了。现在这车我开了两年时间了，就只需做日常保养，我与缔途一直都处在蜜月期。多亏了它，这两天我又与一家家具城达成合作，固定为其进行

家具配送，途途的出勤率月月接近满勤。”

“虽然我拉的货物并不重，但是因为行车路况多是平原山路、高速城乡，行车路况较差。”曹家明说到“不管晴天下雨高速泥泞，途途总能把货运准时准点的送达，客户非常满意，非常省心。”

的确，选择小卡货运市场，曹家明看的明白、重视保养他看的透彻，也正是因为这样的明白与透彻，他半年挣回购车款生意蒸蒸日上。

## 奥驰驾驶室，奥驰车棚，五征车头怎么排除和解决转向系统故障

奥驰驾驶室，奥驰车棚，五征车头怎么排除和解决转向系统故障-五征驾驶室五征车头作者：  
伟燕五征汽配

### 1、奥驰驾驶室，奥驰车棚，五征车头系统有空气

如果助力系统缺油，就会造成系统内有空气，这个时候不仅会让转向变得沉重，而且在转向的时候还有噪音，这个时候只需要按照家有和放弃的步骤来进行排气就可以了。

### 2、奥驰驾驶室，奥驰车棚，五征车头转向机故障

可以通过检查发现如果是转向机助力油压比较低的时候，就说明了方向重的原因是在转向机上，这个时候应该请维修人员进行检查修理，一般来说，转向机的大部分故障是在活塞、缸筒拉伤或者是活塞上密封圈损坏而造成活塞两腔相通，让助力压力不能够有效的建立，并且活塞圆周面上的各种密封圈、转向螺杆上的密封圈也会受到破损，造成高压卸荷，让助力压力降低。

### 3奥驰驾驶室，奥驰车棚，五征车头、助力泵故障

通过试验判断助力泵的泵压达不到标准值时，显然方向沉重与此有关。首先应检查流量控制阀与阀座的啮合面、安全阀钢球是否封闭不严。如果是流量阀或安全阀泄漏，可通过研磨的方法修复。其次再检查安全阀的弹簧是否失效。

这点可通过在弹簧后面加垫片的方法检查，如果在弹簧后面增加一垫片后，大泵压有明显增加，说明弹簧失效。如果这两个部位都无问题，则应拆卸解体助力泵，观察叶片泵的腔壁是否磨损和拉伤。

也可以通过弹簧后边加上垫片的方法来检查，在弹簧后边加一个垫片之后，如果大

因为腔壁拉上会使高、低压腔相通，就会造成压力建立不起来，出现拉上的情况很多时候都是因为油脏而导致的，如果是出现了方向突然沉重，就要检查泵轴是不是断裂了。

## 五征途途车棚，双桥奥驰D5驾驶室总成，五征途途汽车驾驶室变速箱出现故障如何判断和排除-

五征奥驰驾驶室，五征途途驾驶室作者：weiyanyan来源：未知 发布时间：2019-03-23《变速箱出现故障如何判断和排除》本文由伟燕五征汽配于2019年3月23日整理发布。《变速箱跳档有哪些原因》本文由伟燕五征汽配于2019年3月23日整理发布。十堰千丰工贸出售各种东风商用车配件，如果您需要东风商用车配件可以和我们联系

1、检查齿轮的咬合情况，如果齿轮没有完全啮合，用手推跳档的齿轮或者是齿套能够正确咬合，应当检查变速叉是否是弯曲或者是磨损过甚了，以及变速叉固定螺钉是否松动，轻卡奥驰D5驾驶室总成，叉端与齿轮投槽间隙是否过大。若变速叉弯曲应校正；如因变速叉下端磨损与滑动齿轮槽过度松旷时应拆下

修理；

2、在发现某档跳档时，仍将变速杆换入该档，然后拆下变速器盖看齿轮啮合情况，如啮合良好，应检查变速叉轴锁住机构；

3、用手推动跳档的变速叉试验定位装置，如定位不良，需拆下变速叉轴检验定位球及弹簧，如弹簧过软或折断应更换。若变速叉轴凹槽磨损过甚应修理或更换；

4、检查轴承和轴的磨损情况，如轴磨损严重，轴承松旷或变速轴沿轴向窜动时，应拆下修理或更换；

5、如果变速机构良好，而齿轮或者是齿套又可以正确的咬合了，就应该检查齿轮是不是磨损成锥型，磨损严重的话应当尽快更换；

6、检查变速起上固定的螺栓，发现松动尽快进行紧固；

7、检查同步器的工作情况，如果有故障应当及时进行修理和更换。

更多相关奥驰汽车配件配件，缔途汽车配件的信息，欢迎前来咨询五莲县伟燕五征汽配，本店所出售的配件以及汽车用品在网上均有销售，欢迎浏览伟燕五征汽配的网站。

奥驰D5驾驶室总成-伟燕五征奥驰配件-轻卡奥驰D5驾驶室总成由五莲县伟燕车辆配件经销处提供。奥驰D5驾驶室总成-伟燕五征奥驰配件-轻卡奥驰D5驾驶室总成是五莲县伟燕车辆配件经销处（[www.wywjzpj.com](http://www.wywjzpj.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：于兆伟。同时本公司（[www.acjiashishi.com](http://www.acjiashishi.com)）还是专业从事山东奥驰驾驶室，山东原厂奥驰驾驶室，山东奥驰驾驶室总成的厂家，欢迎来电咨询。