

广裕盛螺旋管式换热器

产品名称	广裕盛螺旋管式换热器
公司名称	淄博广裕盛热能设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	山东省淄博市高新区世纪路838号（注册地址）
联系电话	13705330539 13705330539

产品详情

广裕盛螺旋缠绕管式换热器结构紧凑，单位容积具有较大的传热面积。对管径8~12mm的传热管，每立方米容积的传热面积可达100~170平方米。广裕盛螺旋换热器可同时进行多种介质的传热。广裕盛螺旋盘管换热器换热系数高、传热温差小、耐高压，广裕盛螺旋管换热器管内的操作压力高，目前国外操作高压可达2000多MPa。广裕盛螺旋盘管换热器补偿性好传热管的热膨胀可自行进行补偿。不易结垢、占地面积小易实现大型化发展。

缠绕螺旋管式换热器泄漏原因及排查方法

一、缠绕螺旋管式换热器管体内出现两种介质互混情况：

原因一：螺旋换热管被介质腐蚀穿孔或螺旋管壁开裂。

原因二：螺旋换热管与管板胀口处焊口开裂、开焊

原因三：可拆卸浮头式换热器浮头法兰密封不严介质泄漏

二、螺旋换热器管体径口法兰处介质泄漏：

原因一：换热器法兰间密封垫圈耐压不足或被腐蚀、老化质变。

原因二：换热器法兰紧固螺栓安装力度不均，或其他原因造成螺栓松动，以及出现腐蚀。

原因三：换热器法兰变形与密封面无法全面接触或错位。

原因四：换热器法兰密封垫片质量不好或材质不适合该工况。

广裕盛热能