

高邮ABB变频器维修故障总结与实力

产品名称	高邮ABB变频器维修故障总结与实力
公司名称	无锡康思克电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	规格:ABB高规格维修 型号:120kw 康思克电气:高邮ABB变频器维修
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号
联系电话	0510-83220867 15961719232

产品详情

直流环节为滤波、直流储能和缓冲无功功率。

上海木凯自动化设备有限公司拥有国内具规模的变频器维修服务中心，提供免费诊断、咨询服务。在深入研究变频器设计理念和核心技术的基础上，真正有能力对日本、台湾和欧美等百余种品牌、上千种型号的变频器及相关设备提供全面解决方案，多年来累积维护、维修变频器及相关设备上万余台。高素质的变频器维修人员、高效的信息化管理和大量的配件库存，为解决用户的燃眉之急提供了快捷的服务。同时我们在电气及自动化成套设备的系统集成方面拥有一个强大的团队，有能力进行自主架构设计、软硬件开发编程。涉及领域包括：高楼小区恒压供水系统、交流电机软启动系统、锅炉自动监控系统、楼宇厂房中央空调控制系统、工厂不间断电源系统以及工业通讯和计算机集中控制系统。公司为适应市场的不断变化和用户的各种需求，坚持不懈地进行自我发展，精益求精。我们有信心为用户提供的产品、先进的技术和完美的服务。公司本着‘，高效，负责’的企业宗旨，竭诚为客户提供满意的服务。

变频器维修中心，变频器维修服务我公司是一家的自动化工控产品维修企业，公司有充足的备件和优良的维修工程师，可为客户提供各种品牌变频器维修，伺服维修，直流调速器维修，数控系统维修，触摸屏维修及各种控制板，电路板类的维修、现场抢修、技术支持等。维修企业化运作，为客户提供持续的保障，所有维修工程师均接受的技术培训，除现场器件板类快速更换维修外，我们均采用器件级维修，只将故障电子元器件及不良电子元器件进行更换，以此降低维修成本。24小时接修服务，先检测，报价，经用户认可再进行维修。所有维修变频器经负载试验、，没有修不好的机器，只有不精通的技术，维修成功率99%。

维修一部：维修西门子，伦茨，博士力士乐，库卡，科比等欧系变频器、伺服、直流调速器、触摸屏、PLC、电源等全系列自动化产品，维修工程师经培训合格后持证上岗。

维修二部：主要针对日本三菱，欧姆龙，富士，日立，安川，松下，三菱，发那科...等的日系品牌产品提供高效的维修业务。

销售部：公司和西门子、伦茨，力士乐，施耐德、ABB、AB，欧姆龙，安川，富士，三菱，松下，.....等

众多世界企业有长期稳定的业务合作关系，其产品公司均有充足库存，包裹部分停产型号和易损备件均有销售。大量库存变频器及直流调速器主板、电源板、I/O板、触发板、励磁板、风机等备品配件。

工程部：自动化控制系统、节能系统等，从设计到施工一条龙服务。承接企业，大厦等场所变频器、调速器、电气控制系统定期维护保养业务，承接非标设备和生产线的设计，安装，调试，搬迁，升级改造，维修维护业务，也对工厂原有的设备进行技术支持，现场服务。菱变频器我们常见的故障现象OC引起的原因主要有以下可能：

(1) 驱动电路老化

由于较长年限的使用，必然导致元器件的老化，从而引起驱动波形发生畸变，输出电压也就不稳定了，所以经常一运行就出现 OC 报警。

(2) IPM 模块的损坏也会引起 OC 报警 Z024

系列的三菱变频器使用的功率模块不仅含有过流，欠压等检测电路，而且还包含有放大驱动电路，所以不管是检测电路的损坏，驱动电路的损坏，以及大功率晶体管的损坏都有可能引起 OC 报警。

(3) 无显示故障的原因则多数是由于开关电源厚膜的损坏引起的。

(4) ERR 故障是一个欠压故障，通常是由于电压检测回路电阻或连线出现问题而导致故障的产生，而不是实际输入电压真的出现欠电压。A200 系列的 OC 故障多数是由于驱动电路的损坏而引起的，它的驱动电路采用了一块陶瓷封装的厚膜电路，这给维修带来了一定的困难，其厚膜电路主要是基于一块驱动光耦而设计的电路。

(5) 此外我们还会碰到一些 LV 故障，欠压故障的出现也多半由于母线检测电路出现了故障，三菱变频器也为此设计了一块用于检测电压和电流的厚膜电路。开关电源脉冲变压器的损坏也是 A200 系列变频器的一个常见故障，由于开关电源输出负载的短路，或母线电压的突变而导致脉冲变压器初、次级绕组的损坏。

各行业通用产品

变频器维修：三菱 (Mitsubishi)，安川(Yaskawa)，西门子(Siemens)，施耐德

K-B/SPF-11K-B，SHF-5.5K-B/SPF-7.5K-B，SHF-4.0K-B/SPF-5.5K-B，SHF-2.2K-B/SPF-4.0K-B，SHF-1.5K-B/SPF-2.2K-B；

SANKEN三垦变频器维修：ET-3.7K，ET-2.2K，ET-1.5K，ET-0.75K，ET-0.4K，EF-4.0K，EF-2.2K，EF-1.5K，EF-0.75K，EF-0.4K，ES-2.2K，ES-1.5K，ES-0.75K，ES-0.4K，IPF-315K，IPF-220K，IPF-200K，IPF-160K，IPF-132K，IPF-110K，IPF-90K，IHF-250K，IHF-160K，IHF-132K，IHF-110K，IHF-90K，IHF-75K，SPF-75K-A，SPF-55K-A，SPF-45K-A，SPF-37K-A，SPF-30K-A，SPF-22K-A，SPF-18.5K-A，SPF-15K-A，SPF-11K-A，SPF-7.5K-A，SPF-5.5K-A，SPF-4.0K-A，SPF-2.2K-A，SHF-55K-A，SHF-45K-A，SHF-37K-A，SHF-30K-A，SHF-22K-A，SHF-18.5K-A，SHF-15K-A，SHF-11K-A，SHF-7.5K-A，SHF-5.5K-A，SHF-4.0K-A，SHF-2.2K-A，SHF-1.5K-A。

1、直流调速器：欧陆590系列、施耐德、ABB、西门子；

2、伺服驱动器：安川、三菱、西门子、松下、台达等；

3、PLC：三菱、欧姆龙、松下、富士、台达、台安、西门子、ABB等；

4、软启动器：ABB、施耐德、西门子等。

5、人机界面(触摸屏)

富士变频器维修：VG5 G7S K7S C9S E9S G9S P9S C11S E11S G11S P11S等系

西门子变频器维修：6SE31 MMV/MDV ECO MM420/440 6SE70 6SE71等系列

维修：VF-A5/A5P VF-A7 VF-S7 VF-S9 VF-G3 VF-H3 VF-E3等系列

日立变频器维修：L50 L100 SJ100 L300P J300 SJ300等

eider) 穆勒 (Moeller)

路斯特 (Lust) 斯德博 (Stober) 阿尔斯通 (Alstom) 阿尔法

力士乐 (Rexroth) BERGES 邦飞利 (Bonfiglioli)
意科 (Iecco)

西威 (Siei) 丹佛斯 (Danfoss) 伟肯 (Vacon)
贝加莱 (B&R)

富士 (Fuji) 日立 (Hitachi) 鲍米勒 (Baumulleri)
明电舍 (Meiden)

海泰克 (Hitech) 普洛菲斯 (Proface) 欧姆龙 (Omron)
松下 (Panasonic)

三菱 (Mitsubishi) 三碁 (Sanch) 三垦 (Sanken)
三洋 (Sanyo)

大隈 (Okuma) 神钢 (Shinko) 住友 (Sumitomo)
东芝 (Toshiba)

东元 (Teco) 东洋 (Toyo) 安川 (Yaskawa)
迈信 (Maxsine)

优利康 (Yolico) 现代 (Hyunda) LG产电
三星 (Samsung)

收获 (Seoho) 大宇 (D aewoo) 宁茂 (Rhymebus)
普传 (Powtran)

士林 (Shihlin) 台达 (Delta) 台安 (Taian)
台凌 (Tailing)

富凌 (Fuling) 正弦 (Sinee) 正频 (Jps)
英威腾 (Invt)

高士达(Goldstar)
日业 (Sunye)

能士 (Nsa)

欧瑞 (Eura)

神源 (Syruns)

合康 (Hiconics)

Wer利德华福