

塔城铝板幕墙价格

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 塔城铝板幕墙价格 |
| 公司名称 | 佛山市艾斯特建材有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 佛山市南海区里水镇沙涌发电厂大道松园工业区自编11号（住所申报）（注册地址） |
| 联系电话 | 0137-28519166 15818079466 |

产品详情

铝单板的边缘即折弯的地方，时常会发生开裂或油漆剥落现象。这种现象的具体表现是铝板产生断痕、油漆剥落。它破坏了铝板的保护层，是水汽、碱、酸性元素容易侵入其中，使铝材发生氧化。

这是加工铝单板的关键所在，凡是行家在拿到铝板后首先会观察边缘有没有这种状况。这也是产品品质检验的主要指标。

质量好的铝单板厂家的加工则不会产生这种现象，因为生产设备及原材料有所不同。车间先把光铝板折弯成型，再进行喷涂。铝板折弯时，质量好的铝单板厂家选用1100纯铝板，不会有开裂现象，打磨抛光后，油污等清理干净，增加油漆附着力，喷涂之后，油漆不会剥落。。经过对产生原因的分析，得出下述对策