

A级防火板厂家 防火板厂家 美晟泰

产品名称	A级防火板厂家 防火板厂家 美晟泰
公司名称	美晟泰建材（北京）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区大郊亭中街2号院华腾国际5号楼4层3HD
联系电话	13701199642

产品详情

防火板的鉴别

防火板、三聚氰氨板是橱柜市场上常见的橱柜门板材料，但许多业主朋友并不了解两种材料的区别，而有些厂家的销售人员也有意混淆这两种材料，将三聚氰氨板说成防火板来卖。事实上，这两种材料是有一定区别的，富美家防火板厂家，在这里简要介绍一下。三聚氰氨板，也有称双饰面板、一次成形板的。这种板材就是把印有色彩或仿木纹的纸，防火板厂家，在三聚氰胺透明树脂中浸泡之后，贴于基材表面热压成形。三聚氰氨树脂固化后使贴面具有较好的耐磨、耐划等物理性能，因此比较适于作为厨房家具的要求。防火板，它的标准名称是耐火板。防火板只是人们的习惯说法，A级防火板厂家，但它可不是真的不怕火，只是具有一定的耐火性能。防火板门板，是用防火板做贴面，刨花板做基材（也有用密度板的），经过橱柜工厂压贴后制成。与三聚氰氨板比起来，防火板加工更麻烦一些。三聚氰氨板可以直接裁板，而防火板需要喷胶后，使用压板机压一天以上的时间，才能下料使用。许多装修队、橱柜厂，没有专门的机器压板，就用一些土办法压板，那质量可就难保证了。这一点也提醒业主朋友，如果选择防火板门板的橱柜，是否有专业的压板设备也是值得注意的。

防火板的常见问题及处理方法介绍

板面局部有白花

产生的原因：

- 1、表层纸含胶量不足或干燥中局部树脂固化
- 2、表层纸挥发物含量过低
- 3、热压式压力不均匀

- 4、衬垫材料无弹性
- 5、不锈钢板表明不平
- 6、树脂反应过老，分子太大，树脂流动性大

解决的方法：

- 1、提高表层纸树脂含量或控制干燥温度，防止局部树脂固化
- 2、提高表层纸的挥发物含量
- 3、检修热压机，改进加压面的均匀性
- 4、定期更换衬垫材料
- 5、不锈钢板定期抛光
- 6、树脂应分析检验，不合格指标要求时停止使用

防火板分类

防火板是表面装饰用耐火建材，防火板是原纸（钛粉纸、牛皮纸）经过三聚氰胺与酚醛树脂的浸渍工艺，经过高温高压环境制成。1. 矿棉板、玻璃棉板：主要以矿棉、玻璃棉为隔热材料。其本身不燃、耐高温性能好、质轻，但不足之处有：短纤维对人体呼吸系统会造成危害；板材强度差；板材对火灾烟气蔓延的阻隔性能差；装饰性差，安装施工工作量大。因此，该种板材现已大部分演变成以无机粘结材料为基材，矿棉、玻璃棉作为增强材料的板材。

A级防火板厂家-防火板厂家-美晟泰由美晟泰建材（北京）有限公司提供。美晟泰建材（北京）有限公司（www.mesentai.com）实力雄厚，信誉可靠，在北京朝阳区的板材等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领美晟泰和您携手步入辉煌，共创美好未来！