

江西东风校车运营中心 纯电动车汽车 弋阳电动客车

产品名称	江西东风校车运营中心 纯电动车汽车 弋阳电动客车
公司名称	东风客车校车江西运营中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市红谷滩新区汽车交易市场
联系电话	13507288270

产品详情

校车轮胎的维修保养常识

校车轮胎是有“年龄”的，即使一条崭新的轮胎，存放时间超过四年也会老化，因为轮胎的主要材料是橡胶，而橡胶的特性就是长时间使用或者放置就会老化，如果使用老化的轮胎轻则影响校车的性能，重则发生爆胎事故危及生命。辨别轮胎的生产日期很简单，在轮胎靠近轮毂的地方可以找到一串4位的数字，前两位表示生产周，电动客车哪买好，后两位表示生产年份。如果幼儿园校车要更换轮胎，在挑选的时候一定要看清楚生产的日期。

东风校车！品质保证！全行业整车保修四年！不计公里！获得校车资质！全国校车销量高！

东风客车校车江西运营中心隶属于东风汽车股份有限公司（沪市上市代码600006，股票简称“东风汽车”）的全资子公司——东风襄阳旅行车有限公司。主要经营东风客车各系列、东风校车、城市公交、东风莲花客车、东风厢货物流车、东风厢货客车。

东风校车！品质保证！全行业唯一整车保修四年！不计公里！首家获得校车资质！全国校车销量第一！

东风客车校车江西运营中心隶属于东风汽车股份有限公司（沪市上市代码600006，股票简称“东风汽车”）的全资子公司——东风襄阳旅行车有限公司。主要经营东风客车各系列、东风校车、城市公交、东风莲花客车、东风厢货物流车、东风厢货客车。

19座幼儿校车故障判断

所谓工作状况突变，系指汽车的工作状况突然出现不正常现象，这是比较常见的故障症状。例如：发动机突然熄火后再启动困难，甚至不能启动；发动机在行驶中动力突然降低，行驶无力；行驶中突然制动失灵或跑偏，甚至失效等。这种故障的症状明显，弋阳电动客车，故容易察觉。

通常出现在发动机、变速器、驱动桥主减速器、差速器及制动器等总成上。例如，发动机过热，多为冷却系有问题，是缺冷却液或泵不工作；变速器和驱动桥过热，多为缺润滑油所致；制动器过热，多为制动蹄片不回位而引起。

汽车在行驶过程中出现的非正常声响，是汽车故障的“报警器”。在行驶中突然发出异响，作为驾驶人应意识到车子出了问题，应立即停车检查，切不可让车辆“带病作业”。

渗漏是指汽车发动机的燃油、润滑油(或齿轮油)、制动液(或压缩空气)以及动力转向系油液等的渗漏现象。这也是明显的故障症状，细心观察即可发现。

东风校车！品质保证！全行业唯一整车保修四年！不计公里！首家获得校车资质！全国校车销量第一！

东风客车校车江西运营中心隶属于东风汽车股份有限公司（沪市上市代码600006，股票简称“东风汽车”）的全资子公司——东风襄阳旅行车有限公司。主要经营东风客车各系列、东风校车、城市公交、东风莲花客车、东风厢货物流车、东风厢货客车。

小学生专用校车安全标准

车窗

校车车窗的固定形式应为下半部分固定，也可为全封闭车窗。

装载质量

小学生的装载质量按48kg（含随身行李）计算，车组人员的装载质量按75kg计算。

座椅

长条座椅（指座垫、靠背均为条形的供两人或多人乘坐的座椅）作为小学生座位使用时，每人座垫宽应不小于350mm；单人座椅座垫宽应不小于400mm。

座椅深应不小于350mm，座垫高应为280mm~380mm（轮罩处的座椅可例外），纯电动车汽车，靠背高度应不小于710mm。

小学生座椅应纵向布置（与车辆前进的方向相同）。座椅垫面不应前倾，靠近通道的座椅还应在通道一侧设置平行于椅垫面的座椅扶手，扶手距离座垫为160mm~180mm。小学生座椅不应是易折叠的单人座椅。

江西东风校车运营中心(图)-纯电动车汽车-弋阳电动客车由东风客车校车江西运营中心提供。江西东风校车运营中心(图)-纯电动车汽车-弋阳电动客车是东风客车校车江西运营中心（www.dfjxkc.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。

