

硅铝钡钙厂家 福建硅铝钡钙 鑫时创冶金

产品名称	硅铝钡钙厂家 福建硅铝钡钙 鑫时创冶金
公司名称	安阳鑫时创冶金耐材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安阳市曲沟镇铁合金工业园
联系电话	18637276124 18637276124

产品详情

作为炼钢脱氧剂，应用最广泛的是硅锰、锰铁和硅铁。强烈的脱氧剂为铝(铝铁)、硅钙、硅锆等(见钢的脱氧反应)。硅碳合金是一种脱氧剂，常常在钢材冶炼中使用，并有着良好的脱氧效果。硅碳合金与硅铁相比，较为类似，脱氧原理也是相同的，都是利用硅与氧的亲合作用，反应后生成二氧化硅残渣漂浮在钢液表面，硅铝钡钙厂家，进而除去。所不同的是，硅碳合金在加入钢液后，可以为钢液补充所缺的碳。

硅铁块冶炼时焦炭选择：焦炭的粒度对冶炼有很大影响。粒度过大时，福建硅铝钡钙，炉料电阻减小，硅铝钡钙供应商，电极不易深插入炉料，造成炉温低和坩埚小，冶炼不正常。粒度过小或粉末多，则烧损较大，易使炉况变粘，影响料面的透气性。因此，焦炭要有一定的使用粒度，大硅铁电炉所用焦炭粒度以小于8毫米为宜。小硅铁电炉炉温低，为提高温度有在操作上采取“闷烧”过程，加些焦末可有助于料面的烧结，从而使电极较深的插入炉料中。所以，小容量的硅铁电炉冶炼时可用少量的焦末。

硅铁块是硅铁的不同形态，我们都知道硅铁在冶炼时需要使用焦炭、硅石、钢屑，这些原料对于硅铁块的质量也会带来一定的影响。其实硅石和焦炭在生活中都是较常见的，可以根据原料的色泽来进行质量的分析，其实对于钢屑的要求也更加严格，对于钢种也有严格的规定。硅铁中的铁是来源于炉料中的钢屑。根据硅铁质量的要求，冶炼时只准用普通碳素钢屑，硅铝钡钙生产厂家，不准用合金钢屑，例如不锈钢，含铬高，高锰钢，含锰高等等。

硅铝钡钙厂家-福建硅铝钡钙-鑫时创冶金由安阳鑫时创冶金耐材有限公司提供。安阳鑫时创冶金耐材有限公司(www.ayxscy.com)拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！