

# 广东远东电缆公司电话 广东远东电缆 柏康电缆

产品名称	广东远东电缆公司电话 广东远东电缆 柏康电缆
公司名称	淄博柏康电线电缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	张店昌国路111号鲁中五金机电汽配城东区H座
联系电话	18816135088

## 产品详情

淄博柏康电线电缆有限公司成立于1993年，广东远东电缆现货销售，是一家专业的线缆贸易公司，现位于淄博鲁中五金机电汽配城东区H座，公司凭借广泛的销售网络与众多高品质品牌生产厂家强强联合，成功代理了廊坊柏康电线电缆有限公司、唐山友力矿用电缆制造有限公司、江苏上上电缆集团、青岛柏康电线电缆有限公司、河北鑫昌龙电缆有限公司、天津友惠电线电缆有限公司等众多知名品牌。淄博柏康线缆主要销售产品有：高压电缆、电力电缆、橡套电缆、高温电缆、特种电缆、通讯电缆、屏蔽电缆、补偿导线、鸿世电器、泰力电器等。

电力电缆出问题的原因通常会有以下几点：

一、连接金具接触面处理不佳。连接管或者端子他们一般都很重要，由于生产和保管的影响，有杂质、毛刺或氧化层，特别是铝表面极易生成坚硬又绝缘的氧化层，只有消除这些缺陷，这样才能保证电缆接头和工艺的质量问题。

二、导体的损伤。剥切电缆绝缘层的强度较大，广东远东电缆，有时干脆用钢锯锯，往往掌握不好损伤导体，这种损伤看起来不严重，但在线芯弯曲时会加剧，广东远东电缆销售商，造成截面减小增加发热。

三、导体链接可能有线芯不到位。导体连接时绝缘剥切长度要求为压接金具孔深加5ram，否则会使导线端部形成空隙，仅靠紧具壁厚导通增加发热。

四、导体链接的压力不够。有的压钳压模不能吻合，这样压接的质量就不够了。

五、电缆的接头被雷击了。有的电线电缆接头未装避雷针接头，造成电缆接头的雷击而导致爆炸烧毁。经常测量电缆接头引出线接点的温度是检查接点质量的有效措施，一般可用红外线测温仪进行。

综上所述，电力电缆中的问题一般也就那么多，总之预防为主，加强电力电缆的质量、创新和敷设工作，让电力电缆从根源上解决这些问题

淄博柏康电线电缆有限公司成立于1993年，是一家专业的线缆贸易公司，现位于淄博鲁中五金机电汽配城东区H座。淄博柏康线缆主要销售产品有：高压电缆、电力电缆、橡套电缆、高温电缆、特种电缆、通讯电缆、屏蔽电缆、补偿导线、鸿世电器、泰力电器等。

电线电缆断芯该如何查找：恒流源和电桥法相结合

这种方法是用于完成的电缆或已包覆金属层的缆芯。使用是查找的方法是先恒流源将阻燃电缆的断芯处的绝缘烧糊、击穿，广东远东电缆公司电话，然后在用电桥法故障定位仪准确的定位故障点，也是经常使用的一种方法。

淄博柏康电线电缆有限公司成立于1993年，是一家专业的线缆贸易公司，现位于淄博鲁中五金机电汽配城东区H座，公司凭借宽广的销售网络与众多高品质品牌生产厂家强强联合，成功代理了廊坊柏康电线电缆有限公司、唐山友力矿用电缆制造有限公司、江苏上上电缆集团、青岛柏康电线电缆有限公司、河北鑫昌龙电缆有限公司、天津友惠电线电缆有限公司等众多知名品牌。淄博柏康线缆主要销售产品有：高压电缆、电力电缆、橡套电缆、高温电缆、特种电缆、通讯电缆、屏蔽电缆、补偿导线、鸿世电器、泰力电器等。

电线电缆，其应用领域十分的广泛，由于使用过程中操作不规范或者外界因素的干扰，很容易会导致电线电缆出现故障问题，这就需要我们及时的解决。而引起电线电缆故障的最直接的原因是绝缘降低而被击穿。那么导致导致电线电缆绝缘降低的原因有哪些呢？

- 1、超负荷运行.长期超负荷运行，将使电缆温度升高，绝缘老化，以致击穿绝缘，降低施工质量.
- 2、电气方面有:电缆头施工工艺达不到要求，电缆头密封性差，潮气侵入电缆内部，电缆绝缘性能下降;敷设电缆时未能采取保护措施，保护层遭破坏，绝缘降低.
- 3、土建方面有:工井管沟排水不畅，电缆长期被水浸泡，损害绝缘强度;工井太小，电缆弯曲半径不够，长期受挤压外力破坏.主要是市政施工中机械野蛮施工，挖伤挖断电缆.
- 4、腐蚀.保护层长期遭受化学腐蚀或电缆腐蚀，致使保护层失效，绝缘降低.
- 5、电缆本身或是电缆头附件质量差，电缆头密封性差，绝缘胶溶解，开裂，导致站出现的谐振现象。

广东远东电缆公司电话-广东远东电缆-柏康电缆由淄博柏康电线电缆有限公司提供。行路致远，砥砺前行。淄博柏康电线电缆有限公司（zbbaikang.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为通讯电缆及光纤较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!