

自贡市房屋砖木结构检查检测单位

产品名称	自贡市房屋砖木结构检查检测单位
公司名称	深圳市天博检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	自贡市房屋:自贡市房屋砖木结构检查
公司地址	深圳市龙华区观澜街道君子布社区兴发路6号厂房二101, 201, 厂房一302(注册地址)
联系电话	13828755330

产品详情

自贡市房屋砖木结构检查检测单位

砖木结构房屋现场的资料核查和状况检查,应包括结构体系、结构布置、结构整体性连接构造措施、结构构件变形及损伤等内容。

砖木结构房屋的结构体系与结构布置的检查应包括下列内容:

- 1 房屋实际层高;
- 2 结构平面布置的规则性;
- 3 墙体布置对称或基本对称情况和存在未闭合的开口墙情况;
- 4 承重大梁支承在门窗洞口的上方情况、屋檐外挑梁上有砌筑的砌体情况;
- 5 结构采用木柱与砖柱、木柱与石柱混合承重的情况;
- 6 木屋架采用无下弦的人字屋架或无下弦的拱形屋架情况。

砖木结构的构造措施检查应包括下列内容:

- 1 屋盖和大梁在墙体上支承长度和门窗洞口过梁的支承长度;

2 纵横墙咬槎砌筑或设置拉结筋情况;

3 后砌非承重砌体隔墙与梁或屋架下弦设置拉结措施情况;

4 对于总层数为二层的砖木结构房屋建筑的外墙四角、楼梯间四角设置构造柱情况;

5 木楼(屋)盖构件设有圆钉、扒钉或铅丝等相互连接措施情况;

6 空旷房屋建筑在木柱与屋架或梁间设置斜撑情况;

7 穿斗木构架房屋建筑的纵向在木柱上下端设置穿枋情况,在每一纵向柱列间设置 1~2 道剪刀撑或斜撑情况;

8 总层数为二层房屋的悬挑阳台、外走廊、木楼梯的柱和梁等承重构件与建筑结构的连接锚固情况.

对砖木结构房屋建筑的墙体损伤和缺陷的检查,应包括损伤和缺陷的部位、裂缝形态和大小、损伤和缺陷的程度,对木构件应包括木柱、梁(柁)、屋架、檩、椽、穿枋、龙骨等受力构件出现变形、歪扭、腐朽、虫蛀以及影响受力的裂缝和疵病以及木构件节点的松动或拔榫及木构架倾斜或歪闪等.

砖木结构中的木[结构检测](#)项目,应包括整体变形(稳定)、结构构造与连接、木构件的几何尺寸、材质和力学性能、构件变形、斜裂缝和斜纹理、腐朽和虫蛀、木材缺陷等.