

【反光柱帽A高速反光柱帽ADN140高速公路反光柱帽】

产品名称	【反光柱帽A高速反光柱帽ADN140高速公路反光柱帽】
公司名称	枣强县邦达玻璃钢制品厂
价格	10.00/个
规格参数	材质:玻璃钢 名称:高速反光柱帽 规格:140
公司地址	枣强县胡仁屯村
联系电话	15803381231

产品详情

【反光柱帽A高速反光柱帽ADN140高速公路反光柱帽】

【反光柱帽A高速反光柱帽ADN140高速公路反光柱帽】

[【反光柱帽A高速反光柱帽ADN140高速公路反光柱帽】](#)

高速反光柱帽

枣强县邦达玻璃钢制品厂是里程桩公里桩 交通防眩板 玻璃钢人字形防眩板 玻璃钢刺绳立柱 玻璃钢测试桩 三角形标志牌公路界碑，柱帽式轮廓标 玻璃钢三角形警示牌，电力电缆标志牌，光缆警示桩 光缆标志桩玻璃钢防眩板玻璃钢标志桩、玻璃钢标志牌、玻璃钢格栅、玻璃钢拉挤型材、里程碑百米桩、供水设备、玻璃钢化粪池、玻璃钢脱硫塔、玻璃钢冷却塔、玻璃钢风机等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。枣强县邦达玻璃钢制品厂的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。联系电话：13292202228

高速反光柱帽

天渐渐黑下来，京石高速的两侧护栏处亮了起来，一个个亮点随着高速延伸。夜幕中，形成了两排高速通道线，像是夜间来电了。记者尝试打开远光灯，发现反光更亮，内侧为较柔和的黄色，外侧为明亮的白色，十分惹眼，像行驶在城市灯火辉煌的道路上。尉红彬告诉记者，其实路没有来电，是反光而不发光的柱帽式轮廓标造成的，内黄外白。轮廓标是一种显示道路边界轮廓的视线诱导设施，直接关乎道路交通安全。而这段高速在轮廓标既有效反光，又保证车辆撞击护栏时不影响安全。

河北新闻网讯（记者焦策 通讯员张士英）近日，青银高速南宫养护工区对所辖段的高速公路两侧老化的轮廓标进行统一更换，确保高速公路通行安全。

高速公路轮廓标是一种沿道路两侧边缘设置、用于指示道路前进方向、具有逆反射性能的交通安全设施。青银高速通车已有13年之久，部分轮廓标遭受风吹、日晒、雨淋、气温等影响，出现风化、污损等情况，不能充分发挥其应有的使用功能。

青银高速南宫养护工区在近几年的日常养护工作中，工区技术人员通过不断的摸索和总结经验，将原轮廓标的部分支架加以修整后再利用，只对失效轮廓标的反光片进行更换，节约了维护时间，降低养护成本，使得工作效率大幅提升。

河北省枣强县玻璃钢有限公司生产加工的柱帽式轮廓标的特点：1、柱帽式轮廓标抗冲击性能好，结实耐用。2、具有良好反光性能，清晰勾画道路轮廓。3、柱体牢牢固定在护栏柱上，不易板动。4、可在任何恶劣环境下使用，安装简便，不必经常维护。5、可用于高速公路、隧道、迂回转弯处公路等