

# 观光电动车维修 观光电动车 诺乐电动车厂家

产品名称	观光电动车维修 观光电动车 诺乐电动车厂家
公司名称	四川诺乐电动科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	四川省成都市郫都区港富路38号
联系电话	15982442093 15982442093

## 产品详情

Ax-G4+2旅游观光电动车简介：诺乐电动车新款高尔夫旅游观光电动车，产品设计，主打高尔夫休闲代步风，产品结构简约开放，车型外观大气，驾驶操作简单，是公园景区、房地产、学校、巡逻、物流园等场理想用车。

### Ax-G4+2旅游观光电动车产品特点

- 1、安全，电动车运行速度控制在30KM以内，而且操作简单易学，机动性能好，制动距离短，不会因驾驶员注意力不集中或错误操作引发交通事故。
- 2、环保，电动车没有任何废气排放，易于清洁保养，保持车辆美观。零排放，低噪音的清洁型环保车。
- 3、经济，观光电动车，电动车日常损耗只是电能，充电一次只需几度电，可行驶80KM左右，可节省大量燃料。另外电动车作为环保产品，不需要养路费、保险、年审和各种税收等。无噪音，外观靓丽，启动平稳，爬坡力强，观光电动车充电器，行驶里程长，运行成本低等独特优点。

易维护，汽车上运动部件有几百个，随时在磨损，一辆汽车每年的维修保养费用少则数百元，多则上万元。而更多的优点，观光电动车维修，期待您在使用中去发现！

### 电动观光车电动游览车刹车的常见问题

电动观光车刹车系统的保养，观光电动车加盟，分为制动铰链系统、油路部分、制动总泵分泵、刹车片、制动鼓、制动器六部分。刹车软和刹车不灵，一般分为油路问题和蹄片问题，制动鼓问题，制动泵问

题，对于刹车系统的保养不是简单的事情，需要认证对待，毕竟安全无小事。

常见的问题：

- 1、两脚刹车，刹车灵，一般为油路进气造成了，排空即可。
- 2、刹车踏板行程长，刹车灵，一般为刹车片磨损严重，调节制动分泵或者更换刹车片即可。
- 3、拖刹，车子推不动。一般为刹车分泵故障不回位造成，更换即可。
- 4、没一点刹车。一般为刹车总泵故障或者油管漏油造成。

#### 一、起步和驾驶

- 1、起步前，应察看所驾驶的景区电动观光车四周有无行人和其它交往车辆，接着挂档，之后迟缓踩下减速踏板，景区观光车即启动行驶。
- 2、景区电动观光车外行驶进程中如遇坡道，车速会下降，此时应向下踩减速踏板，添加驱动力。下长坡时，踩住刹车踏板，以免车速过快形成风险。

#### 二、在坏天气下驾驶 在阴、雨、雪天的路途上驾驶景区电动观光车应留意以下事项:

- 1、不可急踩制动踏板，而应该平均颠簸的重复踩踏板，以防止车轮抱死，由于车轮抱死会使制动间隔延伸。
- 2、起步、减速时应小心操作，忽然减速或忽然制动能够会使车轮空转打滑，招致车身横向滑移。
- 3、应防止方向盘转动过急过大，转弯时应在平安车速下颠簸的操纵方向盘。
- 4、尽量绕过水深超越10厘米的水坑，以免水滴进入电气线路，影响行车平安。

观光电动车维修-观光电动车-诺乐电动车厂家(查看)由四川诺乐电动科技有限公司提供。观光电动车维修-观光电动车-诺乐电动车厂家(查看)是四川诺乐电动科技有限公司(www.nuoleche.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：何经理。同时本公司(www.lmddca.com)还是专业从事电动巡逻车，电动清扫车，电动消防车的厂家，欢迎来电咨询。